



**Programa:** Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

**Subprograma:** Inspecciones de Plantas.

**Objetivos del Subprograma:** Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

**Período:** Enero a Diciembre de 2017.



## Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2017 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

<b>Tareas</b>	
1. Inspecciones de Plantas .....	3
2. Conclusiones .....	9
3. Anexo.....	10

# 1. Inspecciones de Plantas

## 1.1. Introducción

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Axion Energy Argentina S.R.L.:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **Cargill S.A.C.I.:** Elaboración de Aceites Vegetales y Malta. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Oleaginosa
  - Maltería
  - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:**
  - Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Pampa Energía S.A.<sup>1</sup>:** Refinería de Petróleo.
- **PBB-Polisur S.R.L:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - LHC1 (Cracker 1)
  - LHC2 (Cracker 2)
  - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  - EPE (Polietileno Lineal)
  - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)

---

<sup>1</sup> A partir del mes de abril la empresa Petrobras Argentina S.A. cambió su razón social por Pampa Energía S.A.

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Amoníaco
  - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
  - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
  - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.<sup>2</sup>:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Cloro Soda
  - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
  - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **YPF S.A.:**
  - Buque Regasificador de GNL (Gas Natural Licuado)

## 1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan, que se inició en el año 2008 y se continuó rutinariamente durante el año 2017, tiene por objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 2 años) otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos

---

<sup>2</sup> A partir del mes de junio Solvay Indupa S.A.I.C. cambió su razón social por Unipar Indupa S.A.I.C.

para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.

- **Efluentes Gaseosos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos (vigencia 2 años, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

### 1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de



Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica la infracción a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente.


La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2017, incluye monitoreo de efluentes líquidos (desarrollado en el Programa Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y de la Atmósfera, Subprograma Efluentes Líquidos Industriales), inspecciones programadas y no programadas, en las que se procedió al labrado de Actas de Inspección.



Empresa:	Inspecciones		Monitoreo Efluentes Líquidos	Desvíos detectados en:		DESVÍOS TOTALES
	Programadas	No Programadas		Inspecciones	Muestreo Efluentes Líquidos	
Air Liquide Argentina S.A.	3	-	9	-	-	-
Axion Energy Argentina S.R.L.	5	-	-	-	-	-
Bio Bahia S.A	1	-	5	1	-	1
Cargill S.A.C.I.	4	2	12	-	3	3
Central Piedra Buena S.A.	4	9	5	9	-	9
Compañía Mega S.A.	4	3	11	1	-	1
Fideicomiso TGB	4	-	8	-	-	-
Pampa Energía S.A.	7	4	10	2	1	3
PBB-Polisur S.R.L.	4	7	47	3	2	5
Profertil S.A.	7	4	14	1	1	2
Sermat S.A	1	-	3	-	-	-
TGS S.A.	8	5	10	1	-	1
Unipar Indupa S.A.I.C.	6	3	11	1	1	2
YPF S.A.	1	-	-	-	-	-
<b>Totales parciales</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>145</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
<b>Total Inspecciones/ Desvíos</b>	<b>241</b>		<b>27</b>			

Este informe se complementa con la Tabla I del Anexo - Inspecciones de Plantas (páginas 11 a 29) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) correspondientes al año 2017, posteriormente elevadas al OPDS y/o ADA, según correspondiera.



No se detectaron desvíos a la legislación en las inspecciones relacionadas con Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales y Radicación Industrial (Ley 11459).



## **2. Conclusiones**

Con respecto a las inspecciones de las plantas, en general, se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. En los casos de detección de incumplimiento a la legislación ambiental se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS/ADA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es altamente satisfactorio para el año 2017, ya que se ha cumplido con la totalidad de las inspecciones programadas.



# ANEXO

**Programa:** Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas

**Subprograma:** Inspecciones de Plantas

En la Tabla I se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa, durante el año 2016.

**Tabla I**

<b>AXION ENERGY ARGENTINA S.R.L.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto/Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
28-abr-2017	B-00 5526	Remediación	Control y solicitud de documentación
21-jul-17	B-00 5531	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
28-sep-17	B-00 5579	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
26-oct-17	B-00 5589	Remediación	Control y solicitud de documentación
01-dic-17	B-00 5600	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación

<b>AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto/Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
02-feb-17	C-00 0029	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-feb-17	C-00 0044	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-mar-17	C-00 0050	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-abr-17	C-00 0065	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-may-17	C-00 0074	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



16-jun-17	B-00 5522 B-00 5523	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
28-jun-17	C-00 0099	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-ago-17	C-00 0126	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
30-ago-17	B-00 5545	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
11-sep-17	C-00 0138	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-oct-17	C-00 0153	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-nov-17	B-00 5604	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación

<b>BIO BAHIA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto/Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
12-ene-17	C-00 0021	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-feb-17	C-00 0033	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-mar-17	C-00 0052	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-may-17	C-00 0075	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-jul-17	C-00 0109	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-dic-17	B-00 5607 B-00 5908	Inspección General	Control y solicitud de documentación



<b>CARGIL S.A.C.I</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto/Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
04-ene-17	C-00 0007 B-00 5432	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO/DBO/SS10min/SS2h.</b>
22-feb-17	C-00 0042	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente- efluente sin descarga
02-mar-01	C-00 0047 B-00 5436	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO/DBO/SS10min/SS2h/ fósforo total</b>
04-abr-17	C-00 0064	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-abr-17	C-00 0073 B-00 5439	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO/SS10min/fósforo total</b>
17-may-17	B-00 5509	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
30-may-17	C-00 0086	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente- efluente sin descarga
13-jun-17	B-00 5223	Evento Operativo	Incendio en la planta aceitera, en una de las celdas de aspiración de cáscaras
28-jun-17	C-00 0097	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-jul-17	C-00 0119	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-ago-17	C-00 0124	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-ago-17	B-00 5543	Evento Operativo	Incendio en la noria 32 línea ingreso a la secadora del sector de elevadores
05-oct-17	C-00 0148	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-oct-17	B-00 5582 B-00 5584	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
15-nov-17	C-00 0155	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



05-dic-17	C-00 0173	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente- efluente sin descarga
21-dic-17	B-00 5614	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
21-dic-17	B-00 5615	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación

<b>CENTRAL PIEDRA BUENA S.A</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
11-ene-17	C-00 0020	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-feb-17	B- 00 5465 B-00 5466	Emisión de Ruido Molesto- Parada de la Unidad 30	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
14-feb-17	B- 00 5467 B-00 5469	Emisión de Ruido Molesto- falla en una válvula de seguridad de la U29, puesta en servicio	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
22-feb-17	C-00 0043	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-mar-17	B-00 5482 B-00 5483	Emisión de Ruido Molesto- Parada de la Unidad 30	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
04-mar-17	B-005484 B-00 5485	Emisión de Ruido Molesto- Parada de la Unidad 29	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
27-mar-17	B-00 5492	Emisión de Ruido Molesto- Parada de la Unidad 29	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
28-mar-17	C-00 0062	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-abr-17	B-00 5496	Emisión de Ruido Molesto- Parada de la Unidad 29	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma</b>



			<b>IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
27-abr-17	B-00 5502	Emisión de Ruido Molesto-Parada de la Unidad 29	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
10-may-17	B-00 5507	Emisión de Ruido Molesto-Parada de la Unidad 30	<b>Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
30-may-17	B-00 5515	Emisiones Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
31-may-17	C-00 0090	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-jun-17	B-00 5516	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
11-jul-17	C-00 0106	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-ago-17	B-00 5546	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
11-sep-17	B-00 5549	Emisión de Ruido Molesto	<b>Falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</b>
05-dic-17	B-00 5606	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación

<b>COMPAÑÍA MEGA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
06-ene-17	B-00 5430 B-00 5431	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>



02-feb-17	C-00 0030	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-mar-17	B-00 5486 B-00 5487	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente- efluente sin descarga
09-mar-17	B-00 5497	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
19-abr-17	B-00 5497	Evento Operativo	Apagado de la antorcha de baja presión
26-abr-17	C-00 0072	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-abr-17	B-00 5503	Evento Operativo	Apagado de la antorcha de baja presión
10-may-17	B-00 5508	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
17-may-17	C-00 0084	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-jun-17	C-00 0093	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-jul-17	C-00 0108	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-ago-17	B-00 5532	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
09-ago-17	C-00 0128	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-sep-17	C-00 0136	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-oct-17	C-00 0152	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01-nov-17	B-00 5592	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación



15-nov-17	C-00 0167	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-dic-17	C-00 0175	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

<b>PBB POLISUR S.R.L.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
01-ene-17	B-00 5456	Evento Operativo	Planta LDPE, PRET 1: Incendio en la chimenea de gases de sello del extrusor (B-5023), sin heridos, sin ayuda externa, sin activación de sirena. Inicio 07:05 hs hasta 07:16 hs.
19-ene-17	B-00 5461	Evento Operativo	Planta LDPE: Perdida de etileno en la válvula MOV-19401, by pass del compresor. Se decidió parar la planta en forma segura hasta que se arregle la misma
31-ene-17	C-00 0027	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-ene-17	C-00 0028	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-feb-17	C-00 0037	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-feb-17	C-00 0038	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-feb-17	C-00 0039	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-feb-17	C-00 0040	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-feb-17	C-00 0041	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente



17-feb-17	B-00 5216 B-00 5217	Emisión de olor	Derrame de nafta de pirolisis, colectado en la pileta W-685 para su decantación y posterior succión con camiones atmosférico. El derrame se originó por sobrepresión en el filtro F-184B /fondo de la torre de quench)  <b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I y Tabla II</b>
17-feb-17	B-00 5473	Evento Operativo	Seguimiento de caudas y acciones a tomar de la infracción por olores molestos B-00 5473
21-mar-17	C-00 0055	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-17	C-00 0056	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-17	C-00 0057	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-17	C-00 0059	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-17	C-00 0060	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-17	C-00 0069	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-17	C-00 0070	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-17	C-00 0067	Efluente Líquido	HDPE: Efluente sin descarga
26-abr-17	B-00 5499	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
02-may-17	B-00 5504	Evento Operativo	Activación de sirena y sistema de incendio por falla en el sensor de explosividad en LDPE



16-may-17	C-00 0080	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-may-17	C-00 0081	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-may-17	C-00 0079	Efluente Líquido	HDPE: Efluente sin descarga
29-may-17	B-00 5512	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
29-jun-17	C-00 0101	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-jun-17	C-00 0102	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-jun-17	C-00 0104	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-jun-17	C-00 0103	Efluente Líquido	LDPE: Efluente sin descarga
29-jun-17	C-00 0105	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-jul-17	B-00 5525	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
14-jul-17	B-00 5530	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>
26-jul-17	C-00 0113	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-jul-17	C-00 0114	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-jul-17	C-00 0116	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-jul-17	C-00 0115	Efluente Líquido	LDPE: Efluente sin descarga



26-jul-17	C-00 0117	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ago-17	C-00 0129	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ago-17	C-00 0130	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ago-17	C-00 0131	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ago-17	C-00 0132	Efluente Líquido	LDPE: Efluente sin descarga
25-ago-17	C-00 0133	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-17	C-00 0140	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-17	C-00 0142	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-17	C-00 0143	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-17	C-00 0141 B-00 5652	Efluente Líquido	<b>LDPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min</b>
19-sep-17	C-00 0139 B-00 5651	Efluente Líquido	<b>HDPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min</b>
19-sep-17	B-00 5550	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
19-oct-17	C-00 0159	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-oct-17	C-00 0160	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-oct-17	C-00 0161	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente



19-oct-17	C-00 0162	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-oct-17	C-00 0163	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-nov-17	C-00 0165	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-nov-17	C-00 0166	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-nov-17	C-00 0170	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-nov-17	C-00 0172	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-dic-17	B-00 5612	Emisión de Humos Negros	Grado 2 de la escala de Ringelmann (40 % según escala de opacidad). El período de observación fue de una hora, en dicho periodo se superó el tiempo máximo  <b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>

<b>PAMPA ENERGÍA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>N° de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
16-ene-17	B-00 5459 B-00 5460	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>
16-ene-17	C-00 0022 B-00 5434	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO</b>
28-ene-17	B-00 5463	Evento Operativo	Incendio en sala de bombas contra incendio área 790, Se activó la sirena de planta, el fuego fue controlado por la brigada interna y sistema de extensión automático. Se recibieron 2 denuncias vecinales



06-feb-17	C-00 0031	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-mar-17	C-00 0051	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-abr-17	B-00 5494	Remediación	Control y solicitud de documentación
26-abr-17	C-00 0071	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-may-17	C-00 0083	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-may-17	B-00 5511	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
14-jun-17	C-00 0092	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-jul-17	C-00 0110	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-ago-17	B-00 5536	Gestión Ambiental (CAA)	Control y solicitud de documentación
11-ago-17	B-00 5538	Emisión de olor	<b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I y Tabla II</b>
20-sep-17	C-00 0147	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-oct-17	C-00 0151	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-oct-17	B-00 5587	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
09-nov-17	B-00 5597	Evento Operativo	PRET 1: Incendio gas oil de vacío en el convertidor del equipo 301D de cracking catalítico. Control y solicitud de documentación



21-nov-17	B-00 5598	Remediación	Control y solicitud de documentación
06-dic-17	C-00 0178	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-dic-17	B-00 5609 B-00 5910	Resolución 404/94 de SE	Control y solicitud de documentación
07-dic-17	B-00 5611	Resolución 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación

<b>PROFERTIL S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
04-ene-17	C-00 0017	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ene-17	C-00 0025	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-feb-17	C-00 0032	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-feb-17	B- 00 5470	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
16-feb-17	B- 00 5472	Remediación	Control y solicitud de documentación
01-mar-17	B- 00 5477	Parada de Planta	Inspección por limpieza de tanque de NH3
09-mar-17	C-00 0049	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-mar-17	B-00 5493	Inspección General	Inspección por limpieza de tanque de NH3
05-abr-17	C-00 0066	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



30-may-17	C-00 0087	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-jun-17	C-00 0098	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-jul-17	C-00 0120	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-ago-17	C-00 0127	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10-ago-17	B-00 5537	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
23-ago-17	C-00 0125	Efluente Líquido	Control y solicitud de documentación
29-ago-17	B-00 5544	Evento Operativo	Fuga pulsante en la columna 01C02 (agua con amoníaco y otros) detectada hace 30 días. Control y solicitud de documentación
04-sep-17	B-00 5547	Evento Operativo	Paro en línea del equipo 01-C02. Control y solicitud de documentación
11-sep-17	C-00 0137	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-sep-17	B-00 5551 B-00 5552	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>
21-sep-17	B-00 5576	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
05-oct-17	C-00 0149	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-oct-17	B-00 5601	Remediación	Control y solicitud de documentación
15-nov-17	C-00 0168	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-nov-17	B-00 5605	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación



05-dic-17	C-00 0174 B-00 5450	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en N NH3</b>
-----------	------------------------	------------------	---

<b>UNIPAR INDUPA S.A.I.C.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
16-ene-17	C-00 0023	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-feb-17	C-00 0035	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-feb-17	B-00 5475	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann</b>
20-feb-17	B-00 5476	Evento Operativo	Seguimiento de causas y acciones a tomar de la infracción por humos negros B-00 5475
10-mar-17	B-00 5488	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
28-mar-17	C-00 0063	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-abr-17	B-00 5495	Remediación	Control y solicitud de documentación
25-abr-17	C-00 0068	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-abr-17	B-00 5498	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
03-may-17	B-00 5527	Evento Operativo	Seguimiento de evento: Pérdida de HCl en la soldadura en un niple de 1,5" en cañería de 6"
16-may-17	C-00 0078	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-jun-17	C-00 0100	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-jul-17	C-00 0118	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-ago-17	B-00 5542	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación



25-ago-17	C-00 0134	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-17	C-00 0144 B-00 5449	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min</b>
23-oct-17	C-00 0157	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-oct-17	B-00 5588	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
08-nov-17	B- 00 5602	Remediación	Control y solicitud de documentación
15-nov-17	C-00 0169	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

**TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.**

<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-ene-17	C-00 0019	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-ene-17	B-00 5462	Evento Operativo	Almacenaje y deposito Puerto Galván: Limpieza de la esfera 11 para cambio de servicio de almacenaje de nafta de pirolisis a GLP, por un espacio de 45 días
31-ene-17	B-00 5464	Evento Operativo	Almacenaje y deposito Puerto Galván: Seguimiento de las tareas de Limpieza de la esfera 11 para cambio de servicio de almacenaje de nafta de pirolisis a GLP (B-00 5462)
23-feb-17	C-00 0046	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-mar-17	B-00 5489	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
15-mar-17	C-00 0053	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-may-17	B-00 5506	Evento Operativo	Pérdida de gas natural residual por fisura en cañería de 2"....despresurizan ambos trenes



			para poder soldar la fisura
17-may-17	C-00 0082	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-may-17	B-00 5510	Remediación	Control y solicitud de documentación
14-jun-17	B-00 5520 B-00 5521	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
15-jun-17	C-00 0094	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-jun-17	B-00 5524	Inspección General	Control y solicitud de documentación
13-jul-17	C-00 0111	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-ago-17	C-00 0121	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-ago-17	B-00 5534 B-00 5535	Evento Operativo	Principio de incendio- PRET 1
17-ago-17	B-00 5539	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
21-sep-17	C-00 0145	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-sep-17	B-00 5577	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
26-sep-17	B-00 5578	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
18-oct-17	B-00 5581	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
23-oct-17	C-00 0154	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-nov-17	B-00 5626 B-00 5627	Emisión de Humos Negros	<b>Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de</b>



			<b>Ringelmann</b>
06-dic-17	C-00 0177	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

<b>YPF S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
03-nov-17	B-00 5594	Inspección General	Control y solicitud de documentación

<b>SERMAT S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
08-feb-17	C-00 0034	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
27-mar-17	C-00 0061	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-may-17	C-00 0088	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17-nov-17	B- 00 5603	Inspección General	Control y solicitud de documentación

<b>Fideicomiso TGB</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-ene-17	C-00 0018	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-feb-17	C-00 0045	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
15-mar-17	C-00 0054	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
03-may-17	B-00 5505	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
09-jun-17	B-00 5517	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación



	B-00 5518		
15-jun-17	C-00 0096	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
13-jul-17	C-00 0112	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
08-ago-17	C-00 0122	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
18-ago-17	B-00 5540	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
21-sep-17	C-00 0146	Efluente Líquido	Efluente sin descarga
07-nov-17	B-00 5596	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
06-dic-17	C-00 0176	Efluente Líquido	Efluente sin descarga