



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: Enero a Diciembre de 2018.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2018 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

Tareas	
1. Inspecciones de Plantas	3
2. Conclusiones	9
3. Anexo.....	10

1. Inspecciones de Plantas

1.1. Introducción

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina¹:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **Cargill S.A.C.I.:** Elaboración de Aceites Vegetales y Malta. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Oleaginosa
 - Maltería
 - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Refinería Bahía Blanca S.A.U.²:** Refinería de Petróleo.
- **PBB-Polisur S.R.L:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)

¹ A partir del mes de abril de 2018 la empresa Axion Energy Argentina S.R.L cambió su razón social por Pan American Energy LLC Sucursal Argentina.

² A partir del mes de abril de 2018 la empresa Pampa Energía S.A. cambió su razón social por Refinería Bahía Blanca S.A.U.

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **YPF S.A.:**
 - Buque Regasificador de GNL (Gas Natural Licuado)

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan, que se inició en el año 2008 y se continuó rutinariamente durante el año 2018, tiene por objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 2 años) otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.

- **Efluentes Gaseosos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos (vigencia 2 años, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
En octubre de 2018 el Decreto 1074/18 deroga al Decreto 3395/96 y reglamenta la Ley 5965 y sus disposiciones complementarias (Anexo I, II, III y IV). El Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos de 2 años de vigencia es reemplazado por la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (LEGA) que tiene una vigencia de 4 años.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones

programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica la infracción a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2018, incluye monitoreo de efluentes líquidos (desarrollado en el Programa Monitoreo y Control de los Contaminantes del Agua y de la Atmósfera, Subprograma Efluentes Líquidos Industriales), inspecciones programadas y no programadas, en las que se procedió al labrado de Actas de Inspección.




Empresa:	Inspecciones		Monitoreo Efluentes Líquidos	Desvíos detectados en:		DESVÍOS TOTALES
	Programadas	No Programadas		Inspecciones	Muestreo Efluentes Líquidos	
Air Liquide Argentina S.A.	2	-	7	-	-	-
Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	4	-		-		
Bio Bahia S.A	2	-	2	-	-	-
Cargill S.A.C.I.	5	1	13	-	2	2
Central Piedra Buena S.A.	3	13	3	5	-	5
Compañía Mega S.A.	5	1	10	1	-	1
Fideicomiso TGB	5	-	6	-	-	-
Refinería Bahía Blanca SAU	8	3	11	-	1	1
PBB-Polisur S.R.L.	5	4	50	1	7	8
Profertil S.A.	8	5	11	3	-	3
Sermat S.A	1	-	2	-	-	-
TGS S.A.	8	2	7	2	-	2
Unipar Indupa S.A.I.C.	8	2	10	-	3	3
YPF S.A. ³	0	0	0	0	0	0
Totales parciales	64	31	132	12	13	
Total Inspecciones/ Desvíos	227			25		25

Este informe se complementa con la Tabla I del Anexo - Inspecciones de Plantas (páginas 11 a 29) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) correspondientes al año 2018, posteriormente elevadas al OPDS y/o ADA, según correspondiera.

³ Mediante nota con fecha 23 de octubre de 2018, la empresa informó el abandono del muelle y por ende la finalización de sus actividades. Las inspecciones estaban programadas para fines del año 2018, por lo anteriormente expuesto, no han podido llevarse a cabo.



No se detectaron desvíos a la legislación en las inspecciones relacionadas con Aparatos Sometidos a Presión y Residuos Especiales.

Copia sin a

2. Conclusiones

Con respecto a las inspecciones de las plantas, en general, se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. En los casos de detección de incumplimiento a la legislación ambiental se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS/ADA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es altamente satisfactorio para el año 2018, ya que se ha cumplido con la totalidad de las inspecciones programadas.

Copia sin auditar



ANEXO

Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas

Subprograma: Inspecciones de Plantas



En la Tabla I se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa, durante el año 2018.

Tabla I

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
24/01/2018	C-00 0191	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24/04/2018	C-00 0221	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/05/2018	C-00 0235	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/06/2018	C-00 0254	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/06/2018	B-00 5717	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
30/07/2018	C-00 0272	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23/08/2018	C-00 0280	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/08/2018	B-00 5694	Inspección General: Radicación industrial, Efluentes gaseosos y Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
04/12/2018	C-00 0324	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



BIO BAHIA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
19/01/2018	C-00 0189	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/07/2018	C-00 0264	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-ago-18	B-00 5689	Inspección General: Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
31-oct-18	B-00 5741	Inspección General: ASP, 404/94 y 785/05 de SE y Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación

CARGIL S.A.C.I			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
17/01/2018	C-00 0183	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26/02/2018	C-00 0199 B-00 5655	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10min y SS2hs
15/03/2018	C-00 0212	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/04/2018	C-00 0214	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/04/2018	C-00 0216	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/04/2018	B-00 5650	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
14/05/2018	B-00 5707	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
15/05/2018	C-00 0236	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



28/06/2018	C-00 0256	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13/07/2018	B-00 5722	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
17/07/2018	C-00 0266	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/08/2018	B-00 5565	Emisión de Material Particulado	Pedido de informe por emisión de Material particulado en suspensión durante carga de un buque
22/08/2018	C-00 0275	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05/09/2018	B-00 5696	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
18/09/2018	C-00 0293	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10min
04/10/2018	C-00 0300	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25/10/2018	B-00 5739	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
07/11/2018	C-00 0311	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
04/12/2018	C-00 0323	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
24/01/2018	C-00 0192	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/01/2018	B-00 5619	Evento Operativo	Pinchadura en el fondo del tanque B de fuel oil, el fluido está en el interior del recinto de contención. Se solicita informe de causa raíz.
28/01/2018	B-00 5560	Evento Operativo	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil



30/01/2018	B-00 5654	Evento Operativo: Se toma muestra de los pozos 1, 3 y 4 cerca del tanque B	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil
31/01/2018	B-00 5620	Evento Operativo	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil
31/01/2018	B-00 5622	Emisión de olor	Falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I. Calificación olor Grado 3
02/02/2018	B-00 5623	Evento Operativo	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil
05/02/2018	B-00 5624	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). Unidad 29
05/02/2018	B-00 5625	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). Unidad 30
05/02/2018	B-00 5628	Evento Operativo	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil
01/03/2018	B-00 5637	Emisión de Humos Negros	Pedido de informe por emisión de humos negros
06/03/2018	B-00 5676	Evento Operativo	Seguimiento del evento ocurrido el 28/01/2019 en el tanque de fuel oil
01/06/2018	B-00 5714	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
01/06/2018	C-00 0244	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente oleosos
01/06/2018	C-00 0244	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
28/09/2018	B-00 5733 B-00 5734	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02



			(Ex SPA).
08/10/2018	B-00 5735	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
13/11/2018	B-00 5747	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
17/12/2018	B-00 5758	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA).

COMPAÑÍA MEGA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
24/01/2018	C-00 0190	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
05/03/2018	C-00 0201	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
06/03/2018	B-00 5638	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
06/04/2018	B-00 5645	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
24/04/2018	C-00 0219	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
05/05/2018	C-00 0234	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
17/05/2018	B-00 5709	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación



26/06/2018	C-00 0253	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
24/07/2018	C-00 0267	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
10/08/2018	B-00 5688	Emisión de Humos Negros	Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann. Grado 5- opacidad 100%
22/08/2018	B-00 5691	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
22/08/2018	C-00 0277	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
18/09/2018	C-00 0295	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
04/10/2018	C-00 0302	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
06/11/2018	C-00 0313	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
07/11/2018	B-00 5745	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

Fideicomiso TGB			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
05/03/2018	C-00 0204	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
18/04/2018	C-00 0217	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
19/04/2018	B-00 5649	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación



30/05/2018	B-00 5710	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
10/07/2018	C-00 0261	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
16/07/2018	B-00 5723	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
23/08/2018	C-00 0281	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
03/10/2018	C-00 0299	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos
12/10/2018	B-00 5736	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
24/10/2018	B-00 5738	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
14/11/2018	C-00 0315	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente ácidos

PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina

Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
16/03/2018	B-00 5678	Remediación	Control y solicitud de documentación
03/08/2018	B-00 5687	Inspección General	Control y solicitud de documentación
12/09/2018	B-00 5698	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
12/09/2018	B-00 5699	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
05/12/2018	B-00 5752	Remediación	Control y solicitud de documentación



PBB POLISUR S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
18/01/2018	C-00 0185	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/01/2018	C-00 0186	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/02/2018	C-00 0194	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/02/2018	C-00 0195	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/02/2018	C-00 0197	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/02/2018	C-00 0196	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/02/2018	C-00 0193	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/03/2018	C-00 0207	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/03/2018	C-00 0208	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/03/2018	C-00 0209	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
05/04/2018	B-00 5644	Evento Operativo	Incendio en brida de una válvula de 1" en manifold de válvulas. Producto H2 y metano se auto ignición. Sin heridos con activación de sirena de planta. Se solicita informe de lo sucedido
12/04/2018	B-00 5646	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación



26/04/2018	C-00 0227	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/04/2018	C-00 0226	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/04/2018	C-00 0223 B-00 5657	Efluente Líquido	EPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO
26/04/2018	C-00 0225	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/04/2018	C-00 0229	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/05/2018	C-00 0230	Efluente Líquido	LHC I: Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10 min
10/05/2018	B-00 5705	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
31/05/2018	B-00 5713	Evento Operativo	Detección de BTX en el canal colector y en el aforo de LHC I- Vuelco de hidrocarburo a la pileta API y S-9638 por rotura de una válvula de retención en el fondo de la torre de Quench. Se solicita informe de lo sucedido
28/05/2018	C-00 0239	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/05/2018	C-00 0241	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/05/2018	C-00 0240	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/05/2018	C-00 238	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/05/2018	C-00 0242	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
31/05/2018	C-00 0243 B-00 5658	Efluente Líquido	LHC I: Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO y DBO



01/06/2018	C-00 0251	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/06/2018	C-00 0252	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/06/2018	C-00 0248	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/06/2018	C-00 0249	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/06/2018	C-00 0247	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/06/2018	C-00 0250	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/06/2018	C-00 0246	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
05/07/2018	B-00 5720	Emisión de olor	Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Tabla I
08/07/2018	B-00 5721	Emisión de olor	Se reciben denuncias vecinales manifestando olor a amoníaco, se recorre la zona determinando que el olor es a quemado- Se recorre la planta de LHCII por estar en parada de planta anual.
11/07/2018	C-00 0262	Efluente Líquido	LHC I : No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/07/2018	C-00 0263	Efluente Líquido	LHC II : No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/07/2018	C-00 0270	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/07/2018	C-00 0271	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/07/2018	C-00 0269	Efluente Líquido	HDPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en PH



27/08/2018	C-00 0284	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
27/08/2018	C-00 0285 B-00 5661	Efluente Líquido	LHC II: Se registraron valores superando la legislación vigente en Fe sol
30/08/2018	B-00 5695	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
06/09/2018	C-00 0287	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/09/2018	C-00 0291	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/09/2018	C-00 0288	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/09/2018	C-00 0290 B-00 5660	Efluente Líquido	EPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO
06/09/2018	C-00 0288 B-00 5662	Efluente Líquido	LDPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en DBO
20/09/2018	C-00 0296	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20/09/2018	C-00 0297	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/09/2018	B-00 5729	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
16/10/2018	C-00 0306	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/10/2018	C-00 0308	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/10/2018	C-00 0305	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/10/2018	C-00 0307	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



16/10/2018	C-00 0304	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/11/2019	C-00 0321	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/11/2019	C-00 0322	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07/12/2018	B-00 5753	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

PROFERTIL S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
16/01/2018	B-00 5617	Parada Imprevista de Planta	Fisura de 2 cm en la soldadura de una cañería de 12" en la válvula 02-TV5003 (by pass del E-502). Se solicita informe de lo sucedido
17/01/2018	B-00 5618	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA
17/01/2018	C-00 0184	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20/02/2018	B-00 5632	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
26/02/2018	C-00 0200	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
15/03/2018	C-00 0211	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
15/03/2018	B-00 5642	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
22/03/2018	B- 00 5679	Remediación	Control y solicitud de documentación



24/04/2018	C-00 0220	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
03/05/2018	B-00 5704	Emisión de Humos Negros	Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann
09/05/2018	C-00 0233	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
13/05/2018	B-00 5706	Evento Operativo	Principio de incendio ocurrido en el intercambiador 02-E-432 en la planta NH3. Se solicita informe de lo sucedido
28/06/2018	C-00 0257	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
03/07/2018	B-00 5719	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)
24/07/2018	C-00 0268	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
30/07/2018	B-00 5725	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
22/08/2018	C-00 0276	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23/08/2018	B-00 5692	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
13/09/2018	B-00 5700	Remediación	Control y solicitud de documentación
18/09/2018	C-00 0294	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/10/2018	C-00 0301	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/11/2018	C-00 0312	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



29/11/2018	B-00 5749	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
17/12/2018	B-00 5757	Remediación	Control y solicitud de documentación

Refinería Bahía Blanca S.A.U			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
19/01/2018	C-00 0188	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
05/03/2018	C-00 0205 B-00 5656	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 2hs
12/04/2018	C-00 0215	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/04/2018	B-00 5647	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
17/04/2018	B-00 5683	Remediación	Control y solicitud de documentación
15/05/2018	C-00 0237	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
31/05/2018	B-00 5711 B-00 5712	Evento Operativo	Se solicita informa de causa raíz del evento: Rotura total del tanque de agua de incendio TK-52- 1800m3
26/06/2018	C-00 0255	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/07/2018	B-00 5718	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
03/07/2018	C-00 0259	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
27/07/2018	B-00 5724	Evento Operativo	Se recorrió de planta observando solo funcionan las unidades auxiliares, red de incendio y el sistema de antorcha. El resto de las unidades se encuentran paradas



			desde el 12/6/18
16/08/2018	B-00 5690	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
23/08/2018	C-00 0283	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/08/2018	B-00 5693	Remediación	Control y solicitud de documentación
11/09/2018	C-00 0292	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/09/2018	B-00 5697	Evento Operativo	Se solicita informe de causa raíz sobre el incendio ocurrido en el área 760
16/10/2018	B-00 5737	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
30/10/2018	C-00 0310	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/11/2018	B-00 5742 B-00 5743 B-00 5744	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
15/11/2018	C-00 0316	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
10/12/2018	C-00 0326	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/12/2018	B-00 5759	Remediación	Control y solicitud de documentación

SERMAT S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
12/07/2018	C-00 0265	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



15/11/2018	C-00 0317	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
22/11/2018	B-00 5748	Inspección General	Control y solicitud de documentación

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
12/01/2018	B-00 5616	Emisión de Humos Negros	Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann. Grado 5- opacidad 100%
26/02/2018	B-00 5636	Evento Operativo	Falla en una válvula de control en la línea de alimentación de las turbinas, ocasionando la parada total del complejo-alta luminosidad
05/03/2018	C-00 0203	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/03/2018	B-00 5643	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
12/04/2018	B-00 5681 B-00 5682	Remediación	Control y solicitud de documentación
17/04/2018	B-00 5648	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
18/04/2018	C-00 0218	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
13/06/2018	B-00 5715	Inspección General- Planta Galván (Radicación Industrial y Residuos Especiales)	Infracción por falta de monitoreo en el Certificado Efluente Gaseoso. Se imputa falta al Art. 22 y 23, Dec. Reg. 1741/96 de la Ley 11459
10/07/2018	C-00 0260	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/08/2018	B-00 5686	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación



23/08/2018	C-00 0282	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/09/2018	B-00 5726 B-00 5727	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
27/09/2018	B-00 5730 B-00 5731	Inspección General- Planta Galván (ASP, Res 404 y 785)	Control y solicitud de documentación
03/10/2018	C-00 0298	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2018	C-00 0314	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/11/2018	C-00 0320	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/12/2018	B-00 5751	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
18/01/2018	C-00 0187	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min
21/02/2018	B-00 5634 B-00 5635	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
26/02/2018	C-00 0202	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/03/2018	B-00 5641	Efluentes Gaseosos	Control y solicitud de documentación
14/03/2018	C-00 0210	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min
28/03/2018	B-00 5680	Remediación	Control y solicitud de documentación
25/04/2018	C-00 0222	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



02/05/2018	C-00 0231	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
15/05/2018	B-00 5708	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
02/07/2018	C-00 0258	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20/07/2018	B-00 5684	Evento Operativo: Activación de 5 sensores perimetrales de Cl2	Se solicita informa de causa raíz de los sucedido
01/08/2018	B-00 5685	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
22/08/2018	C-00 0279	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/09/2018	C-00 0286 B-00 5659	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min y Hg
20/09/2018	B-00 5728	Remediación	Control y solicitud de documentación
29/10/2018	B-00 5740	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
30/10/2018	C-00 0309	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08/11/2018	B-00 5746	Evento Operativo: Activación del sensor AI-2926, rebalse del tanque de anolito	Se solicita informa de causa raíz de los sucedido
11/12/2018	C-00 0327	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/12/2018	B-00 5756	Remediación	Control y solicitud de documentación