



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: año 2020 y 2021.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2020 y 2021 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

| Índice | |
|---|----|
| 1. Introducción | 3 |
| 1.1 Empresas..... | 3 |
| 1.2 Plan de Inspecciones Programadas..... | 4 |
| 1.3 Inspecciones No Programadas..... | 5 |
| 2. Inspecciones de Plantas 2020..... | 7 |
| 2.1 Resultado..... | 7 |
| 2.2 Conclusiones..... | 9 |
| 3. Inspecciones de Plantas 2021..... | 10 |
| 3.1 Resultado..... | 10 |
| 3.2 Conclusiones..... | 12 |
| 4. Anexo I- año 2020..... | 13 |
| 5. Anexo II- año 2021..... | 21 |

1. Introducción

1.1. Empresas

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **BoorMalt Argentina S.A.U.:** Elaboración de malta
- **Cargill S.A.C.I.:** Almacenamiento y despacho de cereales y elaboración de Aceites Vegetales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Oleaginosa
 - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Central Termoeléctrica Ingeniero White:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Refinería Bahía Blanca S.A.U.:** Refinería de Petróleo.
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **PBB-Polisur S.R.L.:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **YPF S.A.:**
 - Buque Regasificador de GNL (Gas Natural Licuado)

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan tiene como objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 4 años, última actualización del Decreto 531/19, otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.

- **Efluentes Gaseosos.** Control de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (vigencia 4 años, última actualización del Decreto 1074/18, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); Certificado de presentación de Declaración Jurada sobre generación de residuos especiales (GREI); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:



- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica el desvío a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente para a su intervención.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2020, incluyen inspecciones programadas, inspecciones no programadas y monitoreo de efluentes líquidos en los que se procedió al labrado de Actas de inspección.


2. Inspecciones de Planta 2020

2.1 Resultados

| Empresa: | Inspecciones | | Monitoreo | Desvíos detectados en: | |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Programadas | No Programadas | Efluentes Líquidos | Inspecciones | Efluentes Líquidos |
| Air Liquide Argentina S.A. | 1 | - | 1 | - | - |
| Bio Bahia S.A. | - | - | 1 | - | - |
| Cargill S.A.C.I. | 3 | - | - | - | - |
| Central Piedra Buena S.A. | 1 | - | 1 | - | - |
| Compañía Mega S.A. | 4 | - | 4 | - | - |
| Fideicomiso TGB | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| Refinería Bahía Blanca SAU | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
| Pan American Energy LLC Sucursal Argentina | 2 | - | - | - | - |
| PBB-Polisur S.R.L. | 4 | 2 | 19 | 2 | - |
| Profertil S.A. | 5 | 3 | 5 | 3 | - |
| Sermat S.A. | 1 | - | 1 | - | - |
| TGS S.A. | 2 | - | 2 | - | - |
| Unipar Indupa S.A.I.C. | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| YPF S.A. | - | 2 | - | 1 | - |
| Total Parcial | 32 | 11 | 43 | 9 | 2 |
| TOTAL | 86 | | 11 | | |

Este informe se complementa con el Anexo I - Inspecciones de Plantas 2020 (página 13) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo de la infracción correspondientes al año 2020, posteriormente los expedientes fueron elevados al OPDS y/o ADA, según correspondiera.




Estos desvíos también se detallan en la siguiente tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

| MOTIVO | DESVIOS TOTALES | PORCENTAJE |
|--------------------------|-----------------|------------|
| Emisión de Humos Negros | 4 | 36% |
| Emisión de Ruido Molesto | 2 | 18% |
| Emisión de Olor | 2 | 18% |
| Efluente Líquido | 2 | 18% |
| Derrame | 1 | 9% |
| TOTAL | 11 | |

La siguiente tabla se muestra la cantidad de desvíos totales detectados por empresa y motivo de las infracciones labradas.

| EMPRESA | INFRACCIONES | MOTIVO |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| UNIPAR INDUPA SAIC | 3 | Efluente líquido (2) y Humos negros |
| PROFERTIL SA | 3 | Ruido molesto (2) y Humos negros |
| PBB POLISUR SRL | 2 | Humos negros y Emisión olor |
| REFINERÍA BB SAU | 1 | Emisión olor |
| TGB | 1 | Derrame |
| YPF SA | 1 | Humos negros |
| TOTAL | 11 | |

El siguiente gráfico muestra la cantidad de desvíos totales detectados de las infracciones labradas por empresa.



2.2 Conclusión

Con respecto a las inspecciones de las plantas se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. No se registraron desvíos.

La mayor parte de las infracciones fueron detectadas debido a desvíos en el proceso productivo. Se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es satisfactorio, destacando la situación de pandemia por Covid-19. Durante los meses de aislamiento se implementó la modalidad virtual para la realización de las inspecciones programadas priorizando las de mayor importancia. Se acudió a planta en los eventos no programados que fueron infraccionados.

3. Inspecciones de Planta 2021

3.1 Resultados

| Empresa: | Inspecciones | | Monitoreo | Desvíos detectados en: | |
|--|--------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | Programadas | No Programadas | Efluentes Líquidos | Inspecciones | Efluentes Líquidos |
| Air Liquide Argentina S.A. | 2 | - | 2 | - | 1 |
| Bio Bahía S.A. | 2 | - | 1 | - | - |
| BoorMalt Argentina S.A.S | 4 | - | 7 | - | 4 |
| Cargill S.A.C.I. | 5 | - | 6 | - | 1 |
| Central Termoeléctrica I.W. | - | 1 | - | - | - |
| Central Piedra Buena S.A. | 1 | - | 1 | - | - |
| Compañía Mega S.A. | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Fideicomiso TGB | 4 | - | 3 | - | - |
| Refinería Bahía Blanca SAU | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Pan American Energy LLC Sucursal Argentina | 2 | - | - | - | - |
| PBB-Polisur S.R.L. | 5 | 6 | 27 | 4 | - |
| Profertil S.A. | 3 | 7 | 6 | 3 | - |
| Sermat S.A. | 1 | - | - | - | - |
| TGS S.A. | 8 | 1 | 4 | - | - |
| Unipar Indupa S.A.I.C. | 4 | 2 | 7 | - | - |
| Total Parcial | 51 | 22 | 71 | 10 | 8 |
| TOTAL | 144 | | 18 | | |

Este informe se complementa con el Anexo II - Inspecciones de Plantas 2021 (páginas 21) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo

de la infracción correspondientes al año 2021, posteriormente los expedientes fueron elevados al OPDS y/o ADA, según correspondiera.



Estos desvíos también se detallan en la siguiente tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

| MOTIVO | DESVIOS TOTALES | PORCENTAJE |
|-------------------------|-----------------|------------|
| Efluente Líquido | 8 | 44% |
| Emisión de Humos Negros | 7 | 39% |
| Emisión de Ruido | 3 | 17% |
| TOTAL | 18 | |

La siguiente tabla se muestra la cantidad de desvíos totales detectados por empresa y motivo de las infracciones labradas.

| EMPRESA | IN FRACCIONES | MOTIVO |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PBB POLISUR SRL | 4 | Humos Negros (3) y Ruido Molesto |
| BOORMALT ARGENTINA SAU | 4 | Efluente Líquido (4) |
| PROFERTIL SA | 3 | Ruido Molesto (2) y Humos Negros |
| COMPAÑÍA MEGA SA | 3 | Humos Negros (2) y Efluente Líquido |
| REFINERÍA BB SAU | 2 | Humos Negros y Efluente Líquido |
| CARGILL SACI | 1 | Efluente Líquido |
| AIR LIQUIDE ARGENTINA SA | 1 | Efluente Líquido |
| TOTAL | 18 | |

El siguiente gráfico muestra la cantidad de desvíos totales detectados por empresa de las infracciones labradas.



3.2 Conclusión

Con respecto a las inspecciones de las plantas se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. No se registraron desvíos.

Las infracciones por desvíos en efluentes líquidos, se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al ADA para su juzgamiento. El resto de las infracciones fueron detectadas debido a desvíos del proceso productivo: emisión de humos negros y ruido molesto. Se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS para su juzgamiento.

4. ANEXO I: Inspecciones de Planta 2020

Se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control. En negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa.

| AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 06-ene-20 | C- 00 0495 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 09-dic-20 | B- 00 5949 B- 00 5950 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |

| BIO BAHIA S.A. | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 22-ene-20 | C- 00 0507 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |

| CARGIL S.A.C.I. | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 14-ene-20 | B-00 5881 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 13-oct-20 | B- 00 5895 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 25-nov-20 | B- 00 5944 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |

| CENTRAL PIEDRA BUENA S.A. | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 08-ene-20 | C- 00 487 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 27-nov-20 | B- 00 5945 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |



| COMPAÑÍA MEGA S.A. | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 08-ene-20 | C- 00 0496 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 21-feb-20 | C- 00 0511 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 04-mar-20 | C- 00 0520 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 13-mar-20 | B- 00 5927 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 31-jul-20 | B- 00 5936 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 24-sep-20 | B- 00 5892 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 30-oct-20 | C- 00 0533 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 17-dic-20 | B-00 5958 B-00 5959 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |

| Fideicomiso TGB | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 09-ene-20 | C- 00 0498 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 03-mar-20 | C- 00 0518 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 28-ago-20 | B- 00 5890 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 09-sep-20 | B- 00 5934 | Derrame | Derrame de gas oil en la posta de inflamables de puerto Galván |
| 10-sep-20 | B- 00 5935 | Derrame de Gas oil | Se imputa falta art. 3b de la Ley N°11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales) |
| 28-oct-20 | B- 00 5937 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |



| Refinería Bahía Blanca S.A.U. | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 20-ene-20 | C- 00 0503 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 14-feb-20 | B-00 5883 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 05-mar-20 | C- 00 0521 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 15-sep-20 | B- 00 5891 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 28-sep-20 | B- 00 5817 | Emisión de olor | Se imputa Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I. Olor a hidrocarburo, Grado 3. Taponamiento de una torre de fraccionamiento de LHCl. Se recibe 1 denuncia vecinal. |
| 10-nov-20 | B- 00 5946 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 19-nov-20 | B- 00 5942 B-00 5943 | Resolución 404/94 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 18-dic-20 | C- 00 0536 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |

| PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 05-nov-20 | B- 00 5940 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 10-dic-20 | B- 00 5951 B-00 5952 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |



| PBB POLISUR S.R.L. | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 09-ene-20 | B-00 5880 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 14-ene-20 | C-00 0499 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 14-ene-20 | C-00 0500 | Efluente Líquido | LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-ene-20 | C-00 0504 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-ene-20 | C-00 0505 | Efluente Líquido | LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-ene-20 | C-00 0506 | Efluente Líquido | EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 23-ene-20 | C-00 0509 | Efluente Líquido | LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-feb-20 | C-00 0512 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-feb-20 | C-00 0513 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-feb-20 | C-00 0514 | Efluente Líquido | LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-feb-20 | C-00 0515 | Efluente Líquido | EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 23-jun-20 | B- 00 5928 B-00 5929 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 12-jul-20 | B- 00 5913 B- 00 5914 | Emisión de olor | Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I. Olor a hidrocarburo, grado 3. Taponamiento en una de las torres de fraccionamiento de LHCI. |



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 13-jul-20 | C-00 0529 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 25-ago-20 | B- 00 5887 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 22-oct-20 | C-00 0530 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 22-oct-20 | C-00 0531 | Efluente Líquido | LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 12-nov-20 | B- 00 5941 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 19-nov-20 | C-00 0535 | Efluente Líquido | LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 26-nov-20 | B- 00 5921 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. Opacidad 60% -grado 3, el evento tuvo una emisión total de 12 min. |
| 30-nov-20 | C-00 0522 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-nov-20 | C-00 0523 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-nov-20 | C-00 0524 | Efluente Líquido | LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 22-dic-20 | C-00 0538 | Efluente Líquido | LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 22-dic-20 | C-00 0539 | Efluente Líquido | LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |



| PROFERTIL S.A. | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 20-ene-20 | C- 00 0502 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-feb-20 | C- 00 0510 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 04-mar-20 | C- 00 0519 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 04-mar-20 | B-00 5926 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 11-mar-20 | B-00 5885 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 12-jun-20 | B- 00 5911 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. 80% de opacidad, Grado 4, el evento comenzó a las 15:06hr y finalizo 15:10hr. Se reciben 2 denuncias vecinales |
| 26-jun-20 | B- 00 5931 | Emisión de Ruido Molesto | Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). Ruido impulsivo supera los 8dB permitidos. La diferencia resulto 11,3 dB. Se reciben 11 denuncias vecinales. |
| 27-ago-20 | B- 00 5888 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 30-oct-20 | C- 00 0534 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 10-nov-20 | B- 00 5939 | Remediación | Control y solicitud de documentación |



| | | | |
|-----------|------------------------|----------------------------------|---|
| 18-dic-20 | C- 00 0525 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-dic-20 | B- 00 5957 | Emisión de Ruido Molesto | Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). Ruido impulsivo supera los 20dB permitidos. La diferencia resulto 25,3 dB. Se reciben 4 denuncias vecinales. |
| 28-dic-20 | B-00 5960 B-00 5962 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |

| SERMAT S.A. | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 22-ene-20 | C- 00 0508 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 23-ene-20 | B-00 5882 | Inspección General | Control y solicitud de documentación |

| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 09-ene-20 | C- 00 0497 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 03-mar-20 | C- 00 0517 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-jun-20 | B- 00 5932 B- 00 5933 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 21-oct-20 | B- 00 5899 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |



| UNIPAR INDUPA S.A.I.C. | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 14-ene-20 | C- 00 0501 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-feb-20 | C- 00 0516 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 04-mar-20 | B-00 5884 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 20-ago-20 | B- 00 5916 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. 100% de opacidad, grado 5, el evento comenzó a las 15:18hr y finalizo 15:22hr. |
| 06-oct-20 | B- 00 5893 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 22-oct-20 | C- 00 0532 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min |
| 09-dic-20 | B- 00 5948 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 22-dic-20 | C- 00 0537 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min |

| YPF S.A. | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 19-oct-20 | B- 00 5920 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. Opacidad 40% emisión mayor a 5 minutos. Se recibe 1 denuncia vecinal. |
| 20-oct-20 | B- 00 5897 | Evento Operativo | Continua la emisión de humos negros del evento infraccionado el 19/10/20 Acta 5920- Esta se anexa al dicho expediente. |

5. ANEXO II: Inspecciones de Planta 2021

Se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa.

| AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 28-abr-21 | B-00 6012 B-00 6013 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 29-sep-21 | C-00 0595 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 18-oct-21 | B-00 6080 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 02-dic-21 | C-00 0622 B-00 6034 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO y DBO |

| BIO BAHIA S.A. | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 13-ago-21 | C-00 0581 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 23-nov-21 | B-00 6090 | Inspección Gral. I- RI | Control y solicitud de documentación |
| 21-dic-21 | B-00 6097 | Inspección Gral. II- ASP, res. 404 y res. 785 | Control y solicitud de documentación |

| BOORMALT ARGENTINA S.A.U. | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 09-feb-21 | C- 00 0547 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en ss10min |
| 17-mar-21 | C- 00 0555 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |



| | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 19-mar-21 | C- 00 0555 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 25-jun-21 | B-00 6021 | Radicación Industrial | Control y solicitud de documentación |
| 13-jul-21 | C-00 0573 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en ss10min |
| 17-ago-21 | B- 00 6062 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 28-sep-21 | C 00 0594 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en ss10min/Ntot/Ptot |
| 19-oct-21 | B-00 6082 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 28-oct-21 | C-00 0608 B-00 6033 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en ss10min/ss2hr/DQO/DBO |
| 3-nov-21 | B-00 6087 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 11-nov-21 | C-00 0616 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |

| CARGIL S.A.C.I | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 26-ene-21 | B-00 5965 | Resolución 404/94 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 02-feb-21 | B-00 5964 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 09-feb-21 | C-00 0546 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 17-mar-21 | C-00 0556 B-00 5849 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en PH |
| 07-jun-21 | C-00 0568 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 13-jul-21 | C-00 0574 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |



| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|---|
| 19-jul-21 | B-00 6025 | Residuos especiales | Control y solicitud de documentación |
| 28-sep-21 | C-00 0593 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 20-oct-21 | B-00 6083 | Resolución 404/94 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 11-nov-21 | C-00 0615 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 21-dic-21 | B-00 6100 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |

CENTRAL TERMoeLECTRICA I.W.

| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
|-----------|------------|------------------|--|
| 27-jul-21 | B-00 6056 | Evento Operativo | Baja opacidad en chimenea de moto generadores. |

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.

| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
|-----------|------------|--------------------|---|
| 05-ago-21 | B-00 6058 | Inspección General | Pedido de información |
| 27-oct-21 | C-00 0606 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |

COMPAÑÍA MEGA S.A.

| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
|-----------|------------------------|----------------------|--|
| 18-feb-21 | C-00 0505 B-00 6026 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10min |
| 31-mar-21 | B-00 2973 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 31-ago-21 | B-00 6063 | Emisión Humos Negros | Se imputa falta Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. |



| | | | |
|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 01-sep-21 | C-00 0588 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 24-sep-21 | B-00 6073 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 04-oct-21 | B-00 6077 | Emisión Humos Negros | Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. Calificó Grado 3, opacidad 60% tiempo emisión mayor a 3 min. |
| 13-oct-21 | B-00 6078 | Parada Programada de Planta | Parada anual de planta inicio las tareas fue 4/10 y su finalización 27/10. Se recorre la planta. |
| 18-nov-21 | C-00 0620 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 07-dic-21 | B-00 6094 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 23-dic-21 | B- 00 6098 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |

| Fideicomiso TGB | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 14-ene-21 | C-00 0541 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 20-ene-21 | B-00 5968 B-00 5969 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 03-mar-21 | C-00 0552 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 05-abr-21 | C-00 6001 | Residuos especiales | Control y solicitud de documentación |
| 14-abr-21 | B-00 6003 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 18-ago-21 | C-00 582 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente |
| 01-oct-21 | B-00 6075 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |



| Refinería Bahía Blanca S.A.U. | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 17-mar-21 | B-00 5972 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 22-abr-21 | B-00 6008 B-00 6009 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 04-may-21 | B-00 5980 B-00 5981 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y Tabla II. Se calificó Grado 5- 100% opacidad- Emisión superó los límites permitidos en opacidad y tiempo. Se reciben 2 denuncias vecinales. |
| 11-may-21 | B-00 6014 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 13-may-21 | C-00 0565 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 08-jul-21 | C-00 0571 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 19-jul-21 | B-00 6051 | Parada Programada de Planta | Parada anual de planta se recorre las diferentes zonas donde se está trabajando |
| 09-sep-21 | B-00 6069 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 16-sep-21 | C-00 0591 | Efluente Líquido | Se registraron valores superando la legislación vigente en PH y SS2h |
| 02-dic-21 | C-00 0621 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 16-dic-21 | B-00 6095 B-00 6096 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 27-dic-21 | B-00 6099 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |



| PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 17-jun-21 | B-00 6016 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 13-jul-21 | B-00 6023 | Inspección General: RE y ASP | Control y solicitud de documentación |

| PBB POLISUR S.R.L. | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 21-ene-21 | C-00 0543 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-ene-21 | C-00 0544 | Efluente Líquido | LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-ene-21 | C-00 0545 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 09-feb-21 | B-00 5922 | Emisión de Humos Negros | <p>Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y Tabla II</p> <p>Se calificó como Grado 3, opacidad 60%, emisión mayor a 3 minutos.</p> |
| 22-feb-21 | B-00 5966 B-00 5967 | Emisión de Ruido Molesto | <p>Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA).</p> <p>Se recibieron 35 denuncias vecinales.</p> |
| 02-mar-21 | B-00 5924 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y Tabla II |



| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| | | | Se calificó como Grado 2 opacidad 40%, emisión mayor a 5 minutos |
| 11-mar-21 | C-00 0553 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-mar-21 | C-00 0560 | Efluente Líquido | LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-mar-21 | C-00 0559 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 11-may-21 | C-00 0562 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 11-may-21 | C-00 0563 | Efluente Líquido | LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 22-jun-21 | C-00 0569 | Efluente Líquido | LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 22-jun-21 | B-00 6017 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 08-jul-21 | B-00 6022 | Evento Operativo | Principio de incendio en horno de LHCI |
| 15-jul-21 | C-00 0576 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 15-jul-21 | C-00 0577 | Efluente Líquido | LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-jul-21 | C-00 0580 | Efluente Líquido | EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-jul-21 | C-00 0579 | Efluente Líquido | LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 28-jul-21 | B-00 6054 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 26-ago-21 | C-00 0584 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |



| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|---|
| 26-ago-21 | C-00 0585 | Efluente Líquido | LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 31-ago-21 | B 006065 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann |
| 01-sep-21 | B 006067 | Emisiones Efluentes Gaseosos | Control y solicitud de documentación |
| 02-sep-21 | C-00 0589 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 29-sep-21 | B-00 6074 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 30-sep-21 | C-00 0598 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-sep-21 | C-00 0600 | Efluente Líquido | LHCII No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-sep-21 | C-00 0601 | Efluente Líquido | EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-sep-21 | C-00 0599 | Efluente Líquido | LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 30-sep-21 | C-00 0597 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 27-oct-21 | B-00 6086 | Parada Programa de Planta | Parada anual de planta se recorre las diferentes zonas donde se está trabajando |
| 10-nov-21 | C-00 0612 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 10-nov-21 | C-00 0610 | Efluente Líquido | LHCII No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 10-nov-21 | C-00 0611 | Efluente Líquido | EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 10-nov-21 | C-00 0612 | Efluente Líquido | LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |



| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|--|
| 10-nov-21 | C-00 0609 | Efluente Líquido | HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 16-nov-21 | C-00 0617 | Efluente Líquido | LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 03-dic-21 | B-00 6091 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |

| PROFERTIL S.A. | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 18-ene-21 | C-00 0549 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 26-feb-21 | B-00 5925 | Notificación a la empresa | Se analiza el ruido, no se superan los límites permitidos. Se recibe una denuncia vecinal. |
| 07-mar-21 | B-00 5976 | Notificación a la empresa | Se analiza el ruido, no se superan los límites permitidos. |
| 08-mar-21 | B-00 5970 B-00 5971 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación |
| 24-abr-21 | B- 00 5977 | Notificación a la empresa | Se analiza la emisión de ruido |
| 25-abr-21 | B- 00 5978 B-00 5979 | Emisión de Ruido Molesto | Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA) LAF=81 y Lf=58,3. supera los 20dBa |
| 06-may-21 | B-00 5974 | Emisión de Ruido Molesto | Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA) LAF=83,3 y Lf=56,9. supera los 20dBa- descanso (ruido fue de |



| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | | | 07:47- 08:00) Se reciben 2 denuncias vecinales. |
| 12-may-21 | B-00 5975 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 13-may-21 | C- 00 0566 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 03-jun-21 | B- 00 5984 | Emisión de Humos Negros | Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). |
| 28-jul-21 | B- 00 6055 | Parada Programada de Planta | Parada anual de planta se recorre las diferentes zonas donde se está trabajando |
| 01-sep-21 | C-00 0587 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 16-sep-21 | C-00 0592 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 21-oct-21 | C-00 0602 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 18-nov-21 | C-00 0619 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 10-dic-21 | B-00 6092 | Radicación Industrial | Control y solicitud de documentación |

| SERMAT S.A. | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 14-jul-21 | B-00 6024 | Inspección General | Control y solicitud de documentación |



| TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 14-ene-21 | C-00 0540 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 03-mar-21 | C-00 0551 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 13-abr-21 | B-00 6005 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación-Planta Cerri |
| 05-jul-21 | B-00 6018 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación-Planta Cerri |
| 26-jul-21 | B-00 6052 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación-Planta Cerri |
| 12-ago-21 | B-00 6059 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación-Planta Cerri |
| 13-ago-21 | C-00 0581 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 03-sep-21 | B-00 6066 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación-Planta Galván |
| 23-sep-21 | B-00 6071 | Inspección General I (RI y emisiones gaseosas) | Control y solicitud de documentación-Planta Galván |
| 15-oct-21 | B-00 6079 | Inspección General II (ASP y Res 404/94 y Res. 785/05) | Control y solicitud de documentación-Planta Galván |
| 28-oct-21 | C-00 0607 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 25-nov-21 | B-00 6088 | Evento Operativo | Pinchadura tanque 2 de nafta en complejo Cerri |
| 13-dic-21 | B-00 6093 | Aparatos Sometidos a Presión | Control y solicitud de documentación-Planta Cerri |



| UNIPAR INDUPA S.A.I.C. | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Fecha | Nº de Acta | Objeto / Motivo | Observaciones |
| 21-ene-21 | C-00 0542 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 11-mar-21 | C-00 0554 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 08-abr-21 | B-00 6002 | Evento Operativo | Fuga de gas de proceso planta VCM |
| 23-abr-21 | B-00 6010 B-00 6011 | Radicación industrial | Control y solicitud de documentación |
| 11-may-21 | C-00 0564 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 20-may-21 | B-00 6015 | Resolución 404/94 y 785/05 de SE | Control y solicitud de documentación |
| 04-jul-21 | B-00 6019 | Remediación | Control y solicitud de documentación |
| 15-jul-21 | C-00 0575 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 26-ago-21 | C-00 0586 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 02-sep-21 | C-00 0590 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |
| 15-oct-21 | B-00 6081 | Parada Programada de Planta | Parada anual de planta se recorre las diferentes zonas donde se está trabajando |
| 25-oct-21 | B-00 6084 | Residuos Especiales | Control y solicitud de documentación |
| 11-nov-21 | C-00 0618 | Efluente Líquido | No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente |