



**Programa:** Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

**Subprograma:** Inspecciones de Plantas.

**Objetivos del Subprograma:** Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

**Período:** año 2022.



## Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2022 incluyendo el control y solicitud de documentación, ensayos y estudios según legislación vigente, recorridas por las plantas, análisis y actualización de la base de datos.

<b>Índice</b>	
1. Introducción .....	3
1.1 Empresas.....	3
1.2 Plan de Inspecciones Programadas.....	4
1.3 Inspecciones No Programadas.....	5
2. Inspecciones de Plantas 2022.....	7
2.1 Resultado.....	7
2.2 Conclusiones.....	9
3. Anexo: Inspecciones de planta.....	10

# 1. Introducción

## 1.1. Empresas

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **BoorMalt Argentina S.A.U.:** Elaboración de malta
- **Cargill S.A.C.I.:** Almacenamiento y despacho de cereales y elaboración de Aceites Vegetales. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Oleaginosa
  - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Central Termoeléctrica Ingeniero White:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Refinería Bahía Blanca S.A.U.:** Refinería de Petróleo.
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **PBB-Polisur S.R.L.:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - LHC1 (Cracker 1)
  - LHC2 (Cracker 2)
  - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  - EPE (Polietileno Lineal)
  - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Amoníaco
  - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
  - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
  - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Cloro Soda
  - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
  - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)

## 1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan tiene como objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 4 años, última actualización del Decreto 531/19, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la PBA (ex OPDS)): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el organismo de control, la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.
- **Efluentes Gaseosos.** Control de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (vigencia 4 años, última actualización del Decreto 1074/18, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la PBA (ex OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de

Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el organismo de control para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.

- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el Ministerio de Ambiente de la PBA (ex OPDS), y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); Certificado de presentación de Declaración Jurada sobre generación de residuos especiales (GREI); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el Ministerio de Ambiente de la PBA (ex OPDS) para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

### **1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas**

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:



- En el caso de facultades delegadas por el Ministerio de Ambiente PBB al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica el desvío a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente para a su intervención.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2022, incluyen inspecciones programadas, inspecciones no programadas y monitoreo de efluentes líquidos en los que se procedió al labrado de Actas de inspección.

## 2. Inspecciones de Planta 2022

### 2.1 Resultados

Empresa:	Inspecciones		Monitoreo	Desvíos detectados en:	
	Programadas	No Programadas	Efluentes Líquidos	Inspecciones	Efluentes Líquidos
Air Liquide Argentina S.A.	3	-	2	-	-
Bio Bahia S.A.	1	-	2	-	-
BoorMalt Argentina S.A.U	4	-	5	-	2
Cargill S.A.C.I.	5	1	4	-	2
Central Piedra Buena S.A.	3	1	1	1	-
Compañía Mega S.A.	4	2	5	1	-
Fideicomiso TGB	5	-	2	-	-
Refinería Bahía Blanca SAU	4	2	6	-	-
Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	3	-	-	-	-
PBB-Polisur S.R.L.	4	9	32	3	1
Profertil S.A.	3	1	8	1	-
Sermat S.A.	2	-	-	-	-
TGS S.A.	7	3	3	1	-
Unipar Indupa S.A.I.C.	4	4	10	-	-
<b>Total Parcial</b>	<b>52</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>			<b>12</b>	

Este informe se complementa con el Anexo- Inspecciones de Plantas 2022 (página 10) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo de la infracción correspondientes al año 2022, posteriormente los expedientes fueron elevados al Ministerio de Ambiente de PBA y/o ADA, según correspondiera.



Estos desvíos también se detallan en la siguiente tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

MOTIVO	DESVIOS TOTALES	PORCENTAJE
Emisión de Humos Negros	6	50%
Efluente Líquido	5	41%
Emisión de Ruido Molesto	1	9%
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	

La siguiente tabla se muestra la cantidad de desvíos totales detectados por empresa y motivo de las infracciones labradas.

EMPRESA	INFRACCIONES	MOTIVO
PBB POLISUR SRL	4	HUMOS NEGROS (3) Y EFL. LIQUIDO
CARGILL	2	EFLUENTE LIQUIDO
BOORMALT	2	EFLUENTE LIQUIDO
TGS SA	1	HUMOS NEGROS
PROFERTIL SA	1	HUMOS NEGROS
COMPAÑÍA MEGA SA	1	HUMOS NEGROS
CENTRAL PIEDRA BUENA	1	RUIDOS MOLESTO
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	

El siguiente gráfico muestra la cantidad de desvíos totales detectados de las infracciones labradas por empresa.





## 2.2 Conclusión

Con respecto a las inspecciones de las plantas se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del Ministerio de Ambiente de PBA y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. No se registraron desvíos.

La mayor parte de las infracciones fueron detectadas debido a desvíos en el proceso productivo. Se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al Ministerio de Ambiente PBA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global del plan de Inspecciones de plantas del Subprograma fue satisfactorio.

### 3. ANEXO: Inspecciones de Planta 2022

Se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control. En negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa.

<b>AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
25-ene-22	B-00 6126	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
22-03-2022	C-0651	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
11-oct-22	B-00 6183	Inspección General	Control y solicitud de documentación
14-nov-22	B- 00 6189	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
01-12-2022	C-0712	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

<b>BIO BAHIA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
20-jul-22	C-0680	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-sep-22	B-00 6171	Inspección General	Control y solicitud de documentación
13-oct-22	C-0695	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

<b>CARGIL S.A.C.I.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
23-feb-22	B- 00 6128	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación



11-mar-22	B- 00 6131	Emisiones Gaseosas	Control y solicitud de documentación
05-abr-22	C-0635 B-00 6036	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min/ SS 2hs</b>
10-may-22	C-0654	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-may-22	B-006141	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
30-jun-22	C-0673	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-sep-22	B-00 6164	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
05-oct-22	C-0681 B-00 6047	Efluente Líquido	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min/ SS 2hs</b>
01-dic-22	B- 006196	Resolución 404/94 de SE	Control y solicitud de documentación
27-dic-22	B- 006202	Emisión de Material Particulado	Control y solicitud de documentación

<b>CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-feb-22	B-00 6127	Emisión de Ruido Molesto	<b>Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA).</b> <b>Parada imprevista de la Unidad 29. Se reciben 4 denuncias vecinales.</b>
12-abr-22	C-0638	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-jun-22	B- 006176	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
21-sep-22	B-00 6178	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación



25-nov-22	B- 006194	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
-----------	-----------	------------------------------	--------------------------------------

<b>COMPAÑÍA MEGA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
23-mar-22	B-00 6134	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
19-abr-22	C-0604	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-may-22	C-0655	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-ago-22	C-0684	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-sep-22	B-00 6169	Parada NO programada de Planta	A raíz de la parada de planta, se deriva producción fuera de especificación a la antorcha de PBB Polisur, provocando vibración en la misma. Se reciben 4 denuncias vecinales.
25-oct-22	B- 00 6185	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
27-oct-22	B- 00 6187	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
04-nov-22	C-0707	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-dic-22	C-0719	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-dic-22	B- 006203	Radicación industrial y efluentes gaseosos	Control y solicitud de documentación
<b>29-dic-22</b>	<b>B- 005994</b>	<b>Emisión de Humos Negros</b>	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann.</b> <b>Se reciben 4 denuncias vecinales.</b>



<b>Fideicomiso TGB</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
30-mar-22	B-00 6135	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
03-jun-22	B-006145	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
07-jun-22	C-0666	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-nov-22	C-0709	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-nov-22	B- 00 6190	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
24-nov-22	B- 006193	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
30-nov-22	B- 00 6195	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación

<b>Maltería BoortMalt</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-abr-22	C-0636	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10-may-22	C-0649	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-jun-22	B-006152	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
<b>30-jun-22</b>	<b>C-0672 B-00 6038</b>	<b>Efluente Líquido</b>	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min/ SS 2hs/DQO y DBO</b>
24-ago-22	B-006160	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
<b>05-oct-22</b>	<b>C-0682 B-00 6046</b>	<b>Efluente Líquido</b>	<b>Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min y SS 2hs</b>
08-nov-22	B- 00 6188	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
01-dic-22	C-0711	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-dic-22	B- 006205	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación



<b>Refinería Bahía Blanca S.A.U.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
22-feb-22	C-0629	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-mar-22	C-0653	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-may-22	B- 00 6140	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
13-jun-22	C-0667	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-jun-22	B-006149	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
14-jun-22	B-006150	Remediación	Control y solicitud de documentación
20-jul-22	C-0679	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-sep-22	C-0692	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-oct-22	B-00 6175	Parada programada de planta	Inspección por parada anual en áreas 760, topping 1 y 2
05-oct-22	B- 00 6180	Evento Operativo	Emisión de humos negros sin superar los límites establecidos en la legislación
13-oct-22	C-0694	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-dic-22	B- 006197	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

<b>PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
16-mar-22	B-00 6132 B-00 6133	Inspección General	Control y solicitud de documentación
10-jun-22	B-006147	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
18-ago-22	B-006157	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación



<b>PBB POLISUR S.R.L.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
11-ene-22	C-0626 B-00 6035	Efluente Líquido	<b>LHCI: Se registraron valores superando la legislación vigente en SS10 min</b>
11-ene-22	C-0627	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25-ene-22	B-00 5986	Emisión de Humos Negros	<b>Se imputa falta al Art. 2º de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann.</b> <b>Se produjo una falla en la caldera 4, también genero falla en la caldera 5. Causando parada imprevista de LHCI. No se recibieron denuncias vecinales.</b>
26-abr-22	B-006139	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
08-mar-22	C-0631	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08-mar-22	C-0630	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26-abr-22	C-0643	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26-abr-22	C-0644	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26-abr-22	C-0645	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26-abr-22	C-0646	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26-abr-22	C-0642	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



26-abr-22	C-0637	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0658	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0659	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0660	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0661	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0662	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20-may-22	C-0656	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
03-jun-22	B-006146	Evento Operativo	Derrame hidrocarburo en caño enterrado cercanía planta TGS Cerri.
23-jun-22	C-0670	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-jun-22	C-0671	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14-jun-22	C-0668	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07-jul-22	C-0675	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07-jul-22	C-0676	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14-jul-22	C-0677	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08-jul-22	B-006155	Parada programada de planta	LDPE x 30 días





14-jul-22	B-006156	Parada programada de planta	LHCI x 60 días
20-jul-22	B- 00 5988	Emisión de Humos Negros	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann.</b> <b>Falla que produjo la parada de las calderas</b>
23-ago-22	B-006159	Emisión de Humos Negros	Emisión de humo no supera los valores establecidos en la legislación. recorrido del sector. La emisión fue de baja opacidad en la antorcha de piso de la planta LHCI
10-sep-22	B-00 6168	Evento Operativo	Se registraron vibración en antorcha de piso no superaron lo establecido en la legislación. Caudal. Se recibieron 4 denuncias vecinales
13-sep-22	B-00 6170	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
28-sep-22	C-0687	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28-sep-22	C-0688	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28-sep-22	C-0689	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18-oct-22	C-0697	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18-oct-22	C-0696	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18-oct-22	C-0698	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25-oct-22	B- 00 6186	Evento Operativo	Activación del detector de llamas de la Unidad 13 HDPE



01-nov-22	C-0704	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
01-nov-22	C-0705	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18-nov-22	B- 006191	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
06-dic-22	C-0715	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06-dic-22	C-0716	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21-dic-22	B- 005992	Emisión de Humos Negros	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N°5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann.</b> <b>Despresurización de la torre 56 de LHCI genero desestabilización del proceso. No se recibieron denuncias vecinales</b>
21-dic-22	B- 006201	Emisiones Gaseosas	Control y solicitud de documentación

<b>PROFERTIL S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
22-feb-22	C-0628	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
10-mar-22	B-00 6129	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
19-abr-22	C-0640	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16-may-22	C-0650	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



19-may-22	B-006142	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
29-jun-22	B-006153	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
02-ago-22	C-0683	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
17-ago-22	B-005989	Emisión de Humos Negros	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann</b> <b>Emisión se generó en la puesta en marcha del granulador 400 en planta de Urea. No se recibieron denuncias vecinales</b>
29-sep-22	C-0683	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20-oct-22	C-0693	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04-nov-22	C-0706	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/12/2022	C-0718	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente

<b>SERMAT S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
01-sep-22	B-00 6162	Inspección General	CAA-LEGA-monitoreos
01-sep-22	B-00 6163	Inspección General	RE-ASP-Seguro ambiental-permiso vuelco ADA



<b>TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
01-abr-22	B-00 6136	Evento Operativo	Inspección por pinchadura tanque 1- gasolina
12-abr-22	C-0639	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24-may-22	B-006143	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
07-jun-22	C-0665	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12-ago-22	B-00 6161	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Planta Cerri - Control y solicitud de documentación
05-sep-22	B-00 6167	Radicación industrial	Planta Cerri- Control y solicitud de documentación
2-sep-22	B-00 6173	Evento Operativo	Se activa sirena de planta, falsa alarma- planta Galván
20-sep-22	B-00 6174	Inspección General	Control y solicitud de documentación CAA, LEGA y RE- planta Galván
<b>16-oct-22</b>	<b>B-00 5991</b>	<b>Emisión de Humos Negros</b>	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann</b> <b>Complejo Cerri, falla en el arranque de la Caldera Loss. Sin denuncias vecinales.</b>
08-nov-22	C-0708	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
07-dic-22	B- 006199	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Planta Galván- Control y solicitud de documentación
15-dic-22	B- 006200	Aparatos Sometidos a Presión	Planta Galván- Control y solicitud de documentación
20-dic-22	B- 006204	Aparatos Sometidos a Presión	Planta Cerri- Control y solicitud de documentación



<b>UNIPAR INDUPA S.A.I.C.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
11-ene-22	C-0625	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08-mar-22	C-0632	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08-abr-22	B-006138	Evento Operativo	Fuga de VCM en la línea de transferencia descarga de la bomba P-1706 que lleva VCM líquido a la planta PVC. Sin heridos, sin daño a la instalación. Se pide informe de las causas y medidas mitigatorias.
26-abr-22	C-0641	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
23-may-22	C-0657	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
30-may-22	B- 006144	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
10-jun-22	B- 006148	Remediación	Control y solicitud de documentación
14-jun-22	C-0669	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07-jul-22	B-00 6154	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
14-jul-22	C-0678	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28-sep-22	C-0690	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
30-sep-22	B-00 6179	Evento Operativo	Alarma de sensor 2928 de planta cloro soda por problema operativo.
12-oct-22	B-00 6181	Evento Operativo	Se alarmo el sensor perimetral de cloro 2919, evento menor debido a una maniobra operativa de planta. El alarmado duró escasos segundos.



13-oct-22	B-00 6182	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
18-oct-22	C-0699	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
01-nov-22	C-0703	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
22-nov-22	B- 006192	Evento Operativo	Principio de incendio en empaquetadura de bomba de sales de unidad Bertrams.
06-dic-22	C-0714	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente