



Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

Subprograma: Inspecciones de Plantas.

Objetivos del Subprograma: Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

Período: Enero a Diciembre de 2019.



Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2019 incluyendo el control y la solicitud de documentación, recorrida por la planta, análisis de la información recibida y posterior actualización de la base de datos.

Tareas	
1. Inspecciones de Plantas	3
2. Conclusiones	9
3. Anexo.....	10

1. Inspecciones de Plantas

1.1. Introducción

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **Cargill S.A.C.I.:** Elaboración de Aceites Vegetales y Malta. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Oleaginosa
 - Maltería
 - Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Central Termoeléctrica Ing. White.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Refinería Bahía Blanca S.A.U:** Refinería de Petróleo.
- **PBB-Polisur S.R.L:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - LHC1 (Cracker 1)
 - LHC2 (Cracker 2)
 - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
 - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
 - EPE (Polietileno Lineal)
 - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)

- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Amoníaco
 - Urea
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
 - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
 - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
 - Cloro Soda
 - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
 - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)

1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan tiene como objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 4 años) otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el OPDS de la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 5 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta.
- **Efluentes Gaseosos.** Control del Licencia de Efluentes Gaseosos Ambientales (vigencia 4 años, otorgado por el OPDS), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el OPDS para la renovación del mismo

- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el OPDS, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); Certificado de presentación de Declaración Jurada sobre generación de residuos especiales (GREI); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el OPDS para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el OPDS al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, OPDS) para su evaluación y eventual sanción.



- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica el desvío a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente para a su intervención.


La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2019, incluyen inspecciones programadas, inspecciones no programadas y monitoreo de efluentes líquidos en los que se procedió al labrado de Actas de inspección.



Empresa:	Inspecciones		Monitoreo Efluentes Líquidos	Desvíos detectados en:		DESVÍOS TOTALES
	Programadas	No Programadas		Inspecciones	Muestreo Efluentes Líquidos	
Air Liquide Argentina S.A.	2	-	4	-	-	-
Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	2	-	-	-	-	-
Bio Bahia S.A	2	-	3	-	1	1
Cargill S.A.C.I.	3	-	11	-	3	3
Central Piedra Buena S.A.	1	4	5	3	-	3
Central Termoeléctrica Ing. White	1	-	-	-	-	-
Compañía Mega S.A.	4	2	10	2	-	2
Fideicomiso TGB	4	-	9	-	-	-
Refinería Bahía Blanca SAU	5	2	10	2	1	3
PBB-Polisur S.R.L.	3	10	59	2	1	3
Profertil S.A.	5	6	12	6	1	7
Sermat S.A	-	-	1	-	-	-
TGS S.A.	6	-	10	-	1	1
Unipar Indupa S.A.I.C.	4	2	13	-	6	6
Totales parciales	42	26	147	15	14	29
Total Inspecciones/ Desvíos	215		29			

Este informe se complementa con la Tabla I del Anexo - Inspecciones de Plantas (páginas 11 a 28) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.


El siguiente gráfico muestra la distribución y la cantidad de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo de la infracción correspondientes al año 2019, posteriormente los expedientes fueron elevados al OPDS y/o ADA, según correspondiera.



Estos desvíos también se detallan en una tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

MOTIVO	DESVIOS TOTALES	PORCENTAJE
Efluente Líquido	14	48%
Emisión de Humos Negros	8	28%
Emisión de Ruido Molesto	6	21%
Emisión de olor	1	3%
TOTAL	29	

El siguiente gráfico muestra la cantidad de desvíos totales detectados por empresa correspondientes al año 2019.





2. Conclusiones

Con respecto a las inspecciones de las plantas, en general, se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del OPDS y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Efluentes Gaseosos Ambientales, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. En los casos de detección de incumplimiento a la legislación ambiental se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al OPDS/ADA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global de Inspecciones de plantas del Subprograma es altamente satisfactorio durante el año en cuestión, ya que se ha cumplido con la totalidad de las inspecciones programadas.



ANEXO

Programa: Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas

Subprograma: Inspecciones de Plantas

En la Tabla I se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control, en negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa, durante el año 2019.

Tabla I

PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
29/08/2019	B-00 5861	Inspección General	Control y solicitud de documentación
24/10/2019	B-00 5813 B-00 5814	Inspección General	Control y solicitud de documentación

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
30/01/2019	C-00 0341	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/04/2019	B-00 5773	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
08/05/2019	C-00 0384	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
10/06/2019	C-00 0403	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
24/07/2019	B-00 5851	Inspección General	Control y solicitud de documentación
24/07/2019	C-00 0421	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



BIO BAHIA S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
04/06/2019	C-00 0397	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08/08/2019	C-00 0427 B-00 5837	Efluente Líquido	Se registraron valores que superó la legislación vigente en SS 10min
21/08/2019	B-00 5857	Inspección General	Control y solicitud de documentación
21/11/2019	C-00 0472	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13/12/2019	B-00 5824	Inspección General	Control y solicitud de documentación

CARGIL S.A.C.I			
Fecha	Nº de Acta	Objeto/Motivo	Observaciones
11/01/2019	C-00 0330	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/02/2019	C-00 0350 B-00 5672	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO
26/03/2019	C-00 0363	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
12/04/2019	B-00 5772	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
16/04/2019	C-00 0372	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/05/2019	C-00 0381	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



10/06/2019	C-00 0404 B-00 5829	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en Ntot y Ptot
17/07/2019	C-00 0415 B-00 5840	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO, Ntot y Ptot
26/08/2019	C-00 0433	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
17/10/2019	B-00 5812	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
29/10/2019	C-00 0461	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14/11/2019	B-00 5822	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
27/11/2019	C-00 0475	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06/12/2019	C-00 0491	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

CENTRAL PIEDRA BUENA S.A

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
30/01/2019	C-00 0342	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
01/03/2019	B-00 5763	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA).
08/04/2019	B-00 5770	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann. Grado 5- opacidad 100%
25/04/2019	B-00 5774	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación



23/05/2019	C-00 0394	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21/06/2019	C-00 0408	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28/08/2019	C-00 0434	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29/10/2019	C-00 0460	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20/11/2019	B-00 5909	Emisión de Ruido Molesto	Falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA).
11/12/2019	B-00 5872	Evento Operativo	Incendio en una columna de medición de corriente en una de las líneas de salida de alta tensión

CENTRAL TERMoeLECTRICA INGENIERO WHITE

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
15/10/2019	B-00 5811	Inspección General	Control y solicitud de documentación

COMPAÑÍA MEGA S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
11/01/2019	C-00 0328	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/02/2019	C-00 0353	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



06/03/2019	B-00 5764	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
26/03/2019	C-00 0365	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/04/2019	C-00 0370	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/04/2019	B-00 5775	Resolución 404/94 y Resolución 785/05	Control y solicitud de documentación
06/05/2019	C-00 0379	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/06/2019	C-00 0400	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/06/2019	B-00 5784 B-00 5786	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann. Grado 5- opacidad 100%
03/07/2019	C-00 0414	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08/08/2019	C-00 0424	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/08/2019	B-00 5860	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
15/10/2019	C-00 0456	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07/11/2019	B-00 5820	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
27/11/2019	B-00 5871	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann. Grado 4- opacidad 80%
27/11/2019	C-00 0477	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



Fideicomiso TGB			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
15/01/2019	C-00 0333	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/02/2019	C-00 0355	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
27/03/2019	B-00 0367	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/04/2019	B-00 5769	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
07/05/2019	C-00 0383	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/05/2019	B-00 5782	Resolución 404/94 y Resolución 785/05	Control y solicitud de documentación
05/06/2019	C-00 0399	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/07/2019	C-00 0412	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
01/08/2019	B-00 5854	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
22/010/2019	C-00 0459	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
31/10/2019	B-00 5817	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
26/11/2019	C-00 0474	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/12/2019	C-00 0494	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente

Refinería Bahía Blanca S.A.U			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
15/01/2019	C-00 0334	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



10/02/2019	B-00 5571 B-00 5572	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann.
25/02/2019	C-00 0351	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/03/2019	B-00 5767	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
27/03/2019	C-00 0368	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08/05/2019	C-00 0385	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
01/06/2019	C-00 0402	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/06/2019	B-00 5673 B-00 5674	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 10 Dec. Reg. 3395/96 conformes al Anexo V-Escala de Ringelmann.
03/07/2019	C-00 0413	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
30/07/2019	B-00 5852	Remediación	Control y solicitud de documentación
22/08/2019	B-00 5859	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
29/08/2019	C-00 0439	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
10/09/2019	C-00 0452	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/10/2019	B-00 5815	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
29/10/2019	C-00 0462	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
04/12/2019	C-00 0490	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO y DBO



17/12/2019	B-00 5782	Resolución 404/94 y Resolución 785/05	Control y solicitud de documentación
------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------------

PBB POLISUR S.R.L.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
16/01/2019	C-00 0339	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/01/2019	C-00 0338	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/01/2019	C-00 0337	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/01/2019	C-00 0340	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/01/2019	C-00 0336	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/02/2019	C-00 0347	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/02/2019	C-00 0345	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/02/2019	C-00 0344	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/02/2019	C-00 0346	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
11/02/2019	C-00 0343	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/03/2019	C-00 0357	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/03/2019	C-00 0358	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



19/03/2019	C-00 0359	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/03/2019	C-00 0360	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/03/2019	C-00 0356	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/03/2019	B-00 5766	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
29/03/2019	B-00 5768	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV- Escala de Ringelmann Paro imprevisto de la planta LHC I en el sector de compresores por falla en el sistema de control. No se recibieron denuncias vecinales
29/04/2019	C-00 0373	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/04/2019	C-00 0374	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/04/2019	C-00 0376	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/04/2019	C-00 0375	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/04/2019	C-00 0377	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/05/2019	C-00 0387	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/05/2019	C-00 0392	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/05/2019	C-00 0391	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/05/2019	C-00 0389	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



21/05/2019	C-00 0393	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/05/2019	C-00 0390	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/05/2019	C-00 0401	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/06/2019	B-00 5789 B-00 5790	Emisión de Humos Negros	Falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV- Escala de Ringelmann Corte de energía electico en todo el país, produjo el paro total del complejo. Se recibieron 10 denuncias vecinales
16/06/2019	B-00 5791	Evento Operativo	Principio incendio debido al rebalse de agua de quench en la antorcha de baja presión (F598) en planta LHCII
18/06/2019	B-00 5792	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
18/06/2019	C-00 0406	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
24/06/2019	C-00 0409	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/06/2019	B-00 5795	Evento Operativo	Explosión recipiente V-907 en LHC II. Recorrida de planta, rotura del recipiente, sin heridos, sin fuego
28/06/2019	B-00 5796	Evento Operativo	Seguimiento del evento: Explosión recipiente V-907 en LHCII. Recorrida de planta junto al perito de bomberos de BBca. Se solicita informe de las tareas a realizar en el sector, documentación habilitante del equipo, etc.
05/07/2019	C-00 5797	Evento Operativo	Seguimiento del evento: Explosión recipiente V-907 en LHCII 28/06/19.



18/07/2019	C-00 0417	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/07/2019	C-00 0418	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/07/2019	C-00 0420	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/07/2019	C-00 0419	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/07/2019	C-00 0416	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/08/2019	C-00 0428	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
13/08/2019	C-00 0425	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/08/2019	C-00 0430	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/08/2019	C-00 0437	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/08/2019	C-00 0436	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/08/2019	C-00 0438	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/08/2019	C-00 0435	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
03/09/2019	B-00 5862 B-00 5863	Evento Operativo	Seguimiento del evento: Explosión recipiente V-907 en LHCII 28/06/19
12/09/2019	C-00 0443	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/09/2019	B-00 5867	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
26/09/2019	C-00 0448	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



26/09/2019	C-00 0447	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/09/2019	C-00 0445	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
26/09/2019	C-00 0446	Efluente Líquido	HDPE: Se registraron valores superando la legislación vigente en DQO y DBO
27/09/2019	B-00 5868	Evento Operativo	Seguimiento del evento: Explosión recipiente V-907 en LHC II, 28/06/19. Aviso de arranque de planta LHCII
08/10/2019	C-00 0449	Efluente Líquido	LHC I: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
08/10/2019	C-00 0450	Efluente Líquido	LHC II: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2019	C-00 0468	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2019	C-00 0469	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2019	C-00 0466	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2019	C-00 0467	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/11/2019	C-00 0470	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20/11/2019	B-00 5869	Evento Operativo	Principios de incendio en el centro control motores del área de estrucción- Planta LLDPE
02/12/2019	C-00 0480	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/12/2019	C-00 0482	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/12/2019	C-00 0483	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



02/12/2019	C-00 0481	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/12/2019	C-00 0479	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
03/12/2019	C-00 0485	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
18/12/2019	B-00 5879	Evento Operativo	Olor hidrocarburo: Calificación Grado 1. No se detecta desvíos a la legislación vigente

PROFERTIL S.A.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
11/01/2019	C-00 0329	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
25/02/2019	C-00 0353	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
28/02/2019	B-00 5761	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación
26/03/2019	C-00 0364	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/04/2019	C-00 0371	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/05/2019	C-00 0380	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
06/05/2019	B-00 5777	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
20/05/2019	B- 00 5779	Remediación	Control y solicitud de documentación
06/04/2019	C-00 0395 B-00 5828	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en ss10m y ss2hr



16/06/2019	B-00 5801 B-00 5802	Emisión de Humos Negros	<p>Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann</p> <p>Corte de energía eléctrico en todo el país, produjo el paro total del complejo. Humo al 100% opacidad</p>
20/06/2019	B-00 5793	Emisión de Ruido Molesto	<p>Se imputa falta al Art. 1°, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1° de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</p> <p>Se registró en el Club Nautico $Leq=79,3$ y $Lf\ cal=65$. La diferencia fue superior a 8 dB</p> <p>Dicho evento se generó a raíz de la parada no programada de la planta</p>
12/07/2019	B-00 5798	Emisión de Ruido Molesto	<p>Se imputa falta al Art. 1°, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1° de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</p> <p>Dicho evento se generó a raíz de la parada no programada de la planta como consecuencia de un problema de energía eléctrica.</p>
15/07/2019	B-00 5800	Emisión de Ruido Molesto	<p>Se imputa falta al Art. 1°, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1° de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA)</p> <p>Dicho evento se generó a raíz de la parada no programada de la planta de Urea.</p>
31/07/2019	C-00 0423	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
02/08/2019	B-00 5855	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
26/08/2019	C-00 0432	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



10/09/2019	C-00 0451	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/09/2019	B- 00 5865	Emisión de olor molesto	Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y Tabla II Dicho evento se generó durante las maniobras de parada de Planta
17/09/2019	B-00 5866	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta al Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA) Dicho evento se generó durante las maniobras de parada de Planta
15/10/2019	C-00 0457	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
05/11/2019	C-00 0464	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
13/11/2019	B-00 5821	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
04/12/2019	C-00 0489	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente

SERMAT S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
21/11/2019	C-00 0471	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
15/01/2019	C-00 0332	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente



26/02/2019	C-00 0354	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
19/03/2019	B-00 5765	Resolución 404/94 y 785/05 de SE- Complejo Cerri	Control y solicitud de documentación
27/03/2019	C-00 0366	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
07/05/2019	C-00 0382 B-00 5830	Efluente Líquido	Se registraron valores que superaron la legislación vigente en CI2
23/05/2019	B-00 5780	Inspección General- Planta Galván (Radicación Industrial, efluente gaseoso y Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
05/06/2019	C-00 0398	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
14/06/2019	B-00 5783	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
04/07/2019	C-00 0411	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
05/09/2019	B-00 5864	Resolución 404/94 y 785/05 de SE- Planta Galván	Control y solicitud de documentación
10/09/2019	C-00 0440	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
22/10/2019	C-00 0458	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
30/10/2019	B-00 5816	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
26/11/2019	C-00 0473	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/12/2019	C-00 0493	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
16/12/2019	B-00 5873	Radicación industrial- Complejo Cerri	Control y solicitud de documentación



UNIPAR INDUPA S.A.I.C.			
Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
16/01/2019	C-00 0335	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
12/02/2019	C-00 0348	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
27/02/2019	B-00 5760	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
19/03/2019	C-00 0361 B-00 5675	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min y Hg
29/04/2018	C-00 0378 B-00 5827	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en Hg
16/05/2019	C-00 0388 B-00 5834	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min
17/05/2019	B-00 5778	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
16/06/2019	B-00 5803	Evento Operativo	Corte de energía eléctrico en todo el país, produjo el paro total del complejo. Emisión de humos negros no superó los límites establecidos por la legislación. Se recibieron 10 denuncias vecinales.
18/06/2019	C-00 0407	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
29/07/2019	C-00 0426	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
13/08/2019	C-00 0429	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
21/08/2019	B-00 5858	Remediación	Control y solicitud de documentación
12/09/2019	C-00 0442 B-00 5835	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min
08/10/2019	C-00 0453	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min



30/10/2019	C-00 0463	Efluente Líquido	Se registraron valores superando la legislación vigente en SS 10min
05/11/2019	C-00 0465	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente
20/11/2019	B-00 5823	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
22/11/2019	B-00 5870	Evento Operativo	Fuga de hidrogeno en la unidad 11, PRET 1
02/12/2019	C-00 0478	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente en el efluente