



**Programa:** Monitoreo y Control del Estado Operativo y Mantenimiento de Plantas.

**Subprograma:** Inspecciones de Plantas.

**Objetivos del Subprograma:** Planificar inspecciones periódicas para determinar el estado operativo y de mantenimiento de cada planta y disponer de una base de datos con documentación actualizada de cada empresa.

Informar y elevar a la Autoridad de Aplicación correspondiente los desvíos detectados a la legislación ambiental vigente para su evaluación y eventual dictamen sancionatorio.

**Período:** año 2023.



## Resumen del Plan de Trabajo

Desde el año 2008 se ha implementado un Plan de Inspecciones Programadas con el objeto de controlar más detallada y estrictamente el cumplimiento legal ambiental de cada una de las empresas, analizar la información solicitada y armar una base de datos.

Dicho Plan de Inspecciones Programadas se continuó durante el año 2023 incluyendo el control y solicitud de documentación, ensayos y estudios según legislación vigente, recorridas por las plantas, análisis y actualización de la base de datos.

<b>Índice</b>	
1. Introducción .....	3
1.1 Empresas.....	3
1.2 Plan de Inspecciones Programadas.....	4
1.3 Inspecciones No Programadas.....	5
2. Inspecciones de Plantas 2023.....	7
2.1 Resultado.....	7
2.2 Conclusiones.....	9
3. Anexo: Inspecciones de planta.....	10

# 1. Introducción

## 1.1. Empresas

Las empresas que han sido auditadas son las empresas de 3º Categoría que se encuentran dentro del ámbito de control y monitoreo del Comité Técnico Ejecutivo. La mayoría de ellas se encuentran localizadas en el Polo Petroquímico, mientras que otras se encuentran en el Área Portuaria y Parque Industrial.

- **Air Liquide Argentina S.A.:** Fabricación y Almacenamiento de Oxígeno y Nitrógeno Líquido.
- **Bio Bahía S.A.:** Producción de Biodiesel.
- **BoorMalt Argentina S.A.U.:** Elaboración de malta
- **Cargill S.A.C.I.:** Almacenamiento y despacho de cereales. Planta Elevadores
- **Central Piedra Buena S.A.:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Central Termoeléctrica Ingeniero White:** Generación de Energía Eléctrica.
- **Compañía Mega S.A.:** Fraccionamiento y Almacenamiento de Sustancias Químicas provenientes del Petróleo.
- **Fideicomiso Central Termoeléctrica Guillermo Brown:** Planta Gral. Cerri, central termoeléctrica con turbina dual (gas-gasoil)
- **Pan American Energy LLC Sucursal Argentina:** Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles.
- **PBB-Polisur S.R.L.:** Fabricación de Polietileno. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - LHC1 (Cracker 1)
  - LHC2 (Cracker 2)
  - HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  - LDPE (Polietileno de Baja Densidad)
  - EPE (Polietileno Lineal)
  - LLDPE (Polietileno Lineal de Baja Densidad, Barcaza)
- **Profertil S.A.:** Fabricación o Fraccionamiento de Productos de la Industria de Abonos Nitrogenados. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Amoníaco
  - Urea

- **Refinería Bahía Blanca S.A.U:** Refinería de Petróleo.
- **Sermat S.A:** Fabricación de Acumuladores.
- **Transportadora de Gas del Sur S.A.:**
  - Planta Gral. Cerri, Procesamiento y Transporte de Gas. Plantas Criogénica y de Absorción
  - Planta Galván: Recepción, Almacenaje y despacho de LPG (Gas Licuado de Petróleo)
- **Unipar Indupa S.A.I.C.:** Fabricación de Sustancias Químicas Industriales. Comprende las siguientes plantas de operación:
  - Cloro Soda
  - CVM (Cloruro de Vinilo Monómero)
  - PVC (Cloruro de Vinilo Polímero)
- **Viterra Argentina S.A.:** Almacenamiento y elaboración de Aceites Vegetales. Planta Oleaginosa

## 1.2. Plan de Inspecciones Programadas

El plan tiene como objetivo el control y verificación del cumplimiento legal ambiental de las empresas en los siguientes temas:

- **Radicación Industrial.** Control del cumplimiento de la Resolución/Disposición correspondiente al Certificado de Aptitud Ambiental (CAA, vigencia 4 años, última actualización del Decreto 531/19, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la PBA: Cronograma de Correcciones y Adecuaciones, Plan de Monitoreo de Calidad de Aire, Efluentes Gaseosos, Efluentes Líquidos, Acuífero Freático, Ruido, etc. Presentación de la empresa ante el organismo de control, la Auditoría Ambiental para la renovación del CAA.
- **Efluentes Líquidos.** Control del Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos (vigencia 4 años con carácter precario, otorgado por la Autoridad del Agua, ADA), Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Sistema de tratamiento. Recorrida de planta y toma muestra en la descarga final del efluente industrial, ver detalle punto 2.2 Subprograma Efluentes Líquidos.

- **Efluentes Gaseosos.** Control de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera (vigencia 4 años, última actualización del Decreto 1074/18, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la PBA, Protocolos para Informe y Certificados de Cadena de Custodia. Presentación bianual de la Declaración Jurada de Emisiones Gaseosas de la empresa ante el organismo de control para la renovación del Permiso de Descarga de Efluentes Gaseosos. Sistemas de tratamiento.
- **Aparatos Sometidos a Presión.** Control de la documentación y del cumplimiento con la normativa de los equipos instalados en planta declarados ante el Ministerio de Ambiente de la PBA, y de los ensayos realizados a los mismos.
- **Residuos Especiales.** Control del Certificado de Habilitación Especial (CHE); Certificado de presentación de Declaración Jurada sobre generación de residuos especiales (GREI); gestión (Certificados de Tratamiento, Disposición Final y/o Operaciones) y de la presentación anual de la Declaración Jurada ante el Ministerio de Ambiente de la PBA para la renovación del CHE. Inspección de los depósitos transitorios de residuos especiales.
- **Combustibles y Tanques.** Resolución 404/94 y 785/05 de la Secretaría de Energía. Control de la documentación y de las auditorías realizadas a los equipos declarados ante la Autoridad de Aplicación.

### **1.3. Inspecciones no Programadas a las Plantas**

Además del Plan de Inspecciones Programadas, el CTE toma intervención en las empresas ante las siguientes situaciones:

- Eventos detectados por oficio, informados por las empresas o denunciados por terceros que causaren o pudieran causar algún impacto medioambiental; superándose o no los límites legales vigentes.
- Seguimiento de medidas a tomar por parte de la empresa luego de un evento, verificándose el avance y/o concreción de medidas correctivas comprometidas por las empresas.

En el caso de los desvíos detectados (incumplimiento legal ambiental vigente) en las empresas radicadas dentro del ámbito del control del Comité Técnico Ejecutivo, tanto en inspecciones programadas, monitoreo de efluentes líquidos o por eventos accidentales, se labra el Acta de



Inspección correspondiente constatando e imputando la falta y se eleva a la Autoridad de Aplicación correspondiente a sus efectos.

En estos casos, el CTE actúa de dos maneras:

- En el caso de facultades delegadas por el Ministerio de Ambiente PBB al municipio, las actuaciones constatando e imputando infracciones (falta de cumplimiento a la legislación vigente) se elevan a la Autoridad de Aplicación para su evaluación y eventual sanción.
- En el caso de facultades no delegadas al municipio, se notifica el desvío a la empresa y a la Autoridad de Aplicación correspondiente para a su intervención.

La siguiente tabla resume la totalidad de actuaciones del CTE durante el año 2023, incluyen inspecciones programadas, inspecciones no programadas y monitoreo de efluentes líquidos en los que se procedió al labrado de Actas de inspección.


## 2. Inspecciones de Planta 2023

### 2.1 Resultados

Empresa:	Inspecciones			Desvíos detectados en:	
	Programadas	No Programadas	Monitoreo Efluentes Líquidos	Inspecciones	Efluentes Líquidos
Air Liquide Argentina SA	2	1	-	-	-
Bio Bahia SA	1	-	-	-	-
BoorMalt Argentina SAU	3	1	6	1	4
Cargill SACI	-	1	-	-	-
Central Piedra Buena SA	4	7	-	6	-
Central Térmica Ing. White	3	-	-	-	-
Compañía Mega SA	3	-	7	-	-
Fideicomiso TGB	4	-	3	-	-
Pan American Energy LLC Sucursal Argentina	3	-	-	-	-
PBB-Polisur SRL	4	2	40	1	-
Profertil SA	5	9	6	3	-
Refinería Bahía Blanca SAU	5	4	4	3	-
Sermat SA	2	-	-	-	-
Terminal BB	-	1	-	-	-
TGS SA	7	-	3	-	-
Unipar Indupa SAIC	5	4	10	-	-
Viterra Argentina SA	3	-	4	-	-
<b>Total Parcial</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>167</b>			<b>18</b>	

Este informe se complementa con el Anexo- Inspecciones de Plantas 2023 (página 10) donde se muestra con detalle la totalidad de las actuaciones del CTE.

El siguiente gráfico muestra la distribución de los desvíos totales detectados por el CTE (labrado de Actas de Inspección con detección de faltas a la legislación ambiental vigente) detallando el motivo de la infracción correspondientes al año 2023, posteriormente los expedientes fueron elevados al Ministerio de Ambiente de PBA y/o ADA, según correspondiera.




Estos desvíos también se detallan en la siguiente tabla según el porcentaje de representación respecto de la cantidad de desvíos totales.

MOTIVO	DESVIOS TOTALES	PORCENTAJE
Emisión de Ruido Molesto	6	43%
Efluentes Líquidos	4	29%
Emisión de Olor	4	29%
Emisión de Humos Negros	3	21%
Falta de Aviso	1	7%
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	

A continuación, se detalla la cantidad de desvíos totales detectados por empresa y motivo de las infracciones labradas.



EMPRESA	N° INFRACCIONES	MOTIVOS
CENTRAL PIEDRA BUENA SA	6	Ruidos Molestos (4) y Humos Negros (2)
MALTERÍA BOORTMALT	5	Efluentes Líquidos (4) y Olor
PROFERTIL SA	3	Ruidos Molestos (2) y Falta de aviso
REFINERÍA BAHÍA BLANCA SAU	3	Olor (2) y Humos Negros
PBB POLISUR SRL	1	Olor
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	



## 2.2 Conclusión

Con respecto a las inspecciones de las plantas se observó un alto grado de cumplimiento por parte de las empresas con respecto a la legislación ambiental: Resoluciones/Disposiciones del Ministerio de Ambiente de PBA y ADA (Certificados Habilitantes, Renovación del Certificado de Aptitud Ambiental, Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera, Efluentes Líquidos y otros); lo mismo ocurrió con la legislación asociada a los Aparatos Sometidos a Presión, Residuos Especiales, entre otras. No se registraron desvíos.

La mayor parte de las infracciones fueron detectadas debido a desvíos en el proceso productivo. Se labraron las Actas de Inspección correspondientes y se confeccionaron los Expedientes para ser elevados al Ministerio de Ambiente PBA para su juzgamiento.

El grado de cumplimiento global del plan de Inspecciones de plantas del Subprograma fue satisfactorio.

### 3. ANEXO: Inspecciones de Planta 2023

Se presentan la totalidad de las actuaciones del CTE en las empresas ubicadas dentro de su ámbito de control. En negrita se resaltan las intervenciones en las que se detectaron desvíos que derivaron en imputación de infracción a la Empresa.

<b>AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
14-jun-23	B-00 6241	Inspección General	Control y solicitud de documentación
21-sep-23	B-00 6266	Evento Operativo	Evento de planta: explosión en una válvula de un tablero de oxígeno industrial ubicado en el sector fraccionadora
03-nov-23	B-00 6281	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

<b>BIO BAHIA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
20-ene-23	B-00 6211	Inspección General: ASP y Residuos especiales	Control y solicitud de documentación

<b>Maltería BoortMalt</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
14-mar-23	C-0732	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18-abr-23	<b>B-00 6251</b>	<b>Emisión de Olor</b>	<b>Evento de planta: Olor a materia orgánica. Calificada como Grado 3 (fácilmente notable)</b>
20-abr-23	C-0740	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
16-may-23	<b>C-0752</b> <b>B-00 6049</b>	<b>Efluente Líquido</b>	<b>Se registraron objetables en SS10min/ SS2hs/ DQO / DBO</b>



13-jun-23	B-00 6239	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
18-jul-23	C-0766 B-00 6050	Efluente Líquido	Se registraron objetables en SS10min y SS2hs
31-ago-23	B -00 6254	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
25-oct-23	C-0791 B-00 6331	Efluente Líquido	Se registraron objetables en SS10min y SS2hs
28-nov-23	B-00 6290	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
12-dic-23	C-0809 B-00 6332	Efluente Líquido	Se registraron objetables en SS10min

<b>CARGIL S.A.C.I.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-oct-23	B-00 6278	Inspección General	Se relevó las mejoras para la minimización de emisiones de material particulado durante la carga de buque.

<b>CENTRAL PIEDRA BUENA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
21-ene-23	B-00 5996	Emisión de Humos Negros	Se imputa falta Art. 2º de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann. Se recibieron 3 denuncias vecinales.
26-ene-23	B-00 6215	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
03-feb-23	B-00 6217	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA) (Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). LAF=102,2 dB; Laeq=54,7. Esta diferencia supera los 30dB permitidos en horario diurno. Se recibieron 15 denuncias vecinales.



07-feb-23	B-00 6221	Emisión de Humos Negros	Se imputa falta Art. 2 de la Resolución OPDS 3722/16 (Anexo II). Alertas Ambientales por Falta de aviso al CTE. Sin denuncias vecinales.
07-feb-23	B-00 6220	Evento Operativo	Se solicita informe técnico de las causas de la emisión de humos negros el día de la fecha.
01-mar-23	B-00 6222	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta Art. 1º, Dec 1741/96, Ley 11459 conf. Art 1º de la Resol 159/96 (ex SPA)(Norma IRAM 4062/84) Modif. por la Resol. 94/02 (Ex SPA). LAF=97,1dB; Laeq= =57,5dB, Esta diferencia supera los 30dB permitidos en horario diurno. Se recibieron 3 denuncias vecinales.
06-jul-23	B-00 6244	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
21-sep-23	B-00 6264	Radicación industrial (CAA, LEGA, Emisiones gaseosas)	Control y solicitud de documentación
27-nov-23	B-00 6289	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales). Se recibieron 1 denuncia vecinal.
02-dic-23	B-00 6292	Emisión de Ruido Molesto	Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales). Se recibieron 10 denuncia vecinal.
12-dic-23	B-00 6294	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

**CENTRAL TÉRMICA ING. WHITE**

Fecha	Nº de Acta	Objeto / Motivo	Observaciones
26-ene-23	B-00 6216	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
21-sep-23	B-00 6265	Inspección General (CAA, LEGA, Emisiones gaseosas, Residuos Especiales)	Control y solicitud de documentación
12-dic-23	B-00 6294	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación



<b>COMPAÑÍA MEGA S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
27-ene-23	B-00 6043	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
02-feb-23	C-0728	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-mar-23	B-00 6224	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
14-jul-23	B-006245	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
01-ago-23	C-0767	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-Sep-23	C-0777	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-oct-23	C-0709	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
15-nov-23	C-0794	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
23-nov-23	B-00 6327	Efluente Líquido	Sin descarga en el momento de la inspección
06-dic-23	B-00 6293	Radicación Industrial (CAA, LEGA y emisiones gaseosas)	Control y solicitud de documentación

<b>Fideicomiso TGB</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
25-ene-23	B-00 6042	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
22-jun-23	C-0759	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-jun-23	B-00 6243	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
11-ago-23	B-00 6250	Radicación Industrial	Control y solicitud de documentación



12-sep-23	C-0780	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
23-nov-23	B-00 6287	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
23-nov-23	B-00 6288	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

**PAN AMERICAN ENERGY LLC Sucursal Argentina**

<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
05-may-23	B-00 6233	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación
01-sep-23	B-00 6256	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
01-sep-23	B-00 6257	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación

**PBB POLISUR S.R.L.**

<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
19-ene-23	C-0723	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-ene-23	C-0725	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-ene-23	B-00 6040	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-ene-23	C-0724	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-ene-23	C-0721	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-ene-23	B -00 6214	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
07-feb-23	C-0730	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente



07-feb-23	C-0729	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0735	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0737	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0738	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0736	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0734	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-23	B-00 6228	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
25-abr-23	C-0743	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-23	C-0744	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-23	C-0745	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-abr-23	B-00 6229	Emisión de Olor	<b>Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y II.</b> <b>Olor asimilable a HC proveniente de pileta de drenaje de la planta de LHCII. Se recibieron 5 denuncias vecinales.</b>
09-may-23	C-0750	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente



09-may-23	C-0749	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-may-23	C-0748	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-jun-23	C-0756	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-jun-23	C-0757	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-jun-23	C-0755	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-ago-23	C-0768	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-ago-23	B-00 6248	Parada Programada anual de planta	Se realizó relevamiento de las tareas realizadas en la planta HDPE.
15-ago-23	C-0772	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-ago-23	C-0771	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-ago-23	C-0773	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
15-ago-23	C-0770	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-sep-23	C-0776	Efluente Líquido	LLDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-sep-23	C-0784	Efluente Líquido	LHCI: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-sep-23	C-0783	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente





26-sep-24	B-00 6267	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
29-sep-23	C-0786	Efluente Líquido	LHCII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-sep-23	C-0788	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-sep-23	C-0787	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-oct-23	C-0803	Efluente Líquido	LCHI: Sin descarga en el momento de la inspección
31-oct-23	C-0804	Efluente Líquido	LCHII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-oct-23	C-0806	Efluente Líquido	EPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-oct-23	C-0805	Efluente Líquido	LDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-oct-23	C-0802	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-nov-23	C-0795	Efluente Líquido	LCHI: Sin descarga en el momento de la inspección
28-nov-23	C-0795	Efluente Líquido	LCHII: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-nov-23	C-0797	Efluente Líquido	HDPE: No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-dic-23	B-00 6295	Radicación industrial	Control y solicitud de documentación



<b>PROFERTIL S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
10-ene-23	B-00 6206	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
10-ene-23	B-00 6207	Notificación a la empresa- evento de planta	Notificación de denuncias vecinales y solicitud de informe técnico debido al alarmado de sensor de amoniaco el día 10-01-23 a las 17hs ubicado en campo scout
11-ene-23	B-00 6208	Inspección General- evento de planta	Recorriendo de la planta por el sector afectado por el evento. Se solicita ampliación de la información hasta el momento brindada por la empresa.
12-ene-23	B-00 6209	Inspección General- evento de planta	Se solicita el registro de sensores internos de amoniaco del día 10-01-23 debido al alarmado del sensor de amoniaco ubicado en campo scout
13-ene-23	<b>B-00 6210</b>	<b>Falta de Aviso al CTE por Evento</b>	<b>Se imputa falta al Art. 2 de la Resolución OPDS 3722/16 (Anexo II). Alertas Ambientales</b> <b>Por falta de aviso a la Autoridad de Aplicación por evento de planta: emisión de amoniaco a la atmosfera el día 10-01-23</b>
27-ene-23	C-0726	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-abr-23	C-0727	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
20-abr-23	B-00 6227	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación
30-may-23	B-00 6237	Radicación industrial (RI y efluentes gaseosos)	Control y solicitud de documentación
05-jul-23	C-0760	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



02-ago-23	B-00 6247	Parada programada de planta	Recorrido de las plantas por los sectores en mantenimiento anual de equipos.
07-ago-23	B-00 6249	Inspección General	Recorrido de planta, observando la deformación de tanque API y seguimiento de las acciones tomadas
28-ago-23	B-00 6252	Remediación	Control y solicitud de documentación
28-ago-23	B-00 6253	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
05-sep-23	C-0778	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-sep-23	B-00 6273	Emisión de Ruido Molesto	<b>Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales)</b> <b>Leq=70,12db(A) y el Lfondo=57,16db(A) la diferencia supera los 8dB(A). El pico Leqmax=86,95dB(A). El evento duro 12 minutos en total</b> <b>Se recibió una denuncia vecinal</b>
29-sep-23	B-00 6274	Evento Operativo	Se solicita informe de lo sucedido a raíz de la emisión ruido molesto día 29-09-23 Acta de infracción B-6273
03-oct-23	C-0789	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
06-oct-23	B-00 6279	Emisión de Ruido Molesto	<b>Se imputa falta al art. 3b de la Ley 11723 (Ley integral del Medio Ambiente y los recursos naturales)</b> <b>Ruido molesto desde las 23:30 del 5-10-23 a las 9:00hs del día 06-10-23. Nivel sonoro equivalente menos el de fondo supero en 8dB. Se recibió 3 denuncias vecinales</b>
15-nov-23	C-0793	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



<b>Refinería Bahía Blanca S.A.U.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
24-ene-23	B-00 6212 B-00 6213	Resolución 404/94 de SE	Control y solicitud de documentación
09-feb-23	B- 00 6223	Remediación	Control y solicitud de documentación
<b>10-mar-23</b>	<b>B- 00 5997/98</b>	<b>Emisión de Humos Negros</b>	<b>Se imputa falta Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Escala de Ringelmann</b>  <b>Causa: Falla en horno 401 B. No se reciben denuncias vecinales</b>
04-abr-23	B- 006225	Resolución 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
04-abr-23	B- 006226	Inspección General	Recorrida de planta por los proyectos nuevos: GAU6, tanque 40 y parada programada anual de planta
28-abr-23	B 006230	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
04-may-23	B 006232	Radicación industrial y emisiones gaseosos	Control y solicitud de documentación
31-ago-23	C-0775	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
28-sep-23	C-0785	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
<b>09-oct-23</b>	<b>B 00 6301</b>	<b>Emisión de Olor</b>	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y II</b>  <b>Emisión de olor asimilable a hidrocarburo, debido a tareas mantenimiento programado de planta.</b>
<b>27-oct-23</b>	<b>B 00 6302</b>	<b>Emisión de Olor</b>	<b>Se imputa falta al Art. 2° de la Ley N° 5965, Art. 4 del Anexo I del Dec. Regl. 1074/18 conformes al Anexo IV-Tabla I y II</b>



			<b>Emisión de olor asimilable a hidrocarburo, proveniente de las piletas de tratamiento de efluente.</b> <b>No se reciben denuncias vecinales</b>
30-nov-23	C-0799	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
05-dic-23	C-0800	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente

<b>SERMAT S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
29-sep-23	B-00 6275	Inspección General (CAA-LEGA-efluente líquido y póliza)	Control y solicitud de documentación
29-sep-23	B-00 6276	Inspección General (RE y ASP)	Control y solicitud de documentación

<b>TERMINAL BB</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
10-oct-23	B-00 6280	Inspección General	Se relevó las mejoras para la minimización de emisiones de material particulado durante la carga de buque.

<b>TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
25-ene-23	B-00 6041	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
31-may-23	B-00 6238	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri



16-jun-23	B-00 6242	Inspección General (Radicación industrial, emisiones gaseosas y residuos especiales)	Control y solicitud de documentación - Planta Galván
22-jun-23	C-0758	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-jul-23	B-00 6246	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri
12-sep-23	C-0779	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
19-sep-23	B-00 6262 B-00 6263	Radicación industrial (CAA, LEGA, Emisiones gaseosas)	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri
07-nov-23	B-00 6283	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación - Planta Galván, gestión 2023
13-nov-23	B-00 6284	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación - Planta Galván
21-nov-23	B-00 6286	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación - Planta Cerri

**UNIPAR INDUPA S.A.I.C.**

<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
19-ene-23	C-0722	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
03-feb-23	B-00 6218	Remediación	Control y solicitud de documentación
07-feb-23	C-0731	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
21-mar-23	C-0733	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
25-abr-23	C-0742	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
09-may-23	C-0747	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



17-may-23	B-00 6234	Radicación industrial (CAA, LEGA, póliza)	Control y solicitud de documentación
17-may-23	B-00 6235	Residuos Especiales	Control y solicitud de documentación
08-jun-23	C-0754	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
02-ago-23	C-0769	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
08-sep-23	B-00 6258	Notificación a la empresa	Se solicita informe debido a las detecciones de VCM en la población durante los rondines habituales.
21-sep-23	C-0782	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
26-sep-23	B-00 6270	Evento Operativo	Se solicita informe de activación de sensores de cloro
26-sep-23	B-00 6271	Notificación a la empresa	Se solicita informe debido a las detecciones de VCM en la población durante los rondines habituales.
28-sep-23	B-00 6272	Resolución 404/94 y 785/05 de SE	Control y solicitud de documentación
31-oct-23	C-0801	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
13-nov-23	B-00 6285	Notificación a la empresa	Se solicita informe debido a las detecciones de VCM en la población entre octubre y principios de noviembre
28-nov-23	C-0798	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
29-nov-23	B-00 6291	Aparatos Sometidos a Presión	Control y solicitud de documentación

**VITERRA ARGENTINA S.A.**

<b>Fecha</b>	<b>Nº de Acta</b>	<b>Objeto / Motivo</b>	<b>Observaciones</b>
20-abr-23	C-0 741	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente



28-abr-23	B-00 6231	Inspección General	Inicio de operación marzo 2023. Se solicita el estado tramites y /o habilitaciones ante autoridades aplicación
16-may-23	C-0 751	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
18-jul-23	C-0 764	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente
14-sep-23	B -00 6260	Inspección General	Presentación de documentación sobre CAA, LEGA, ADA y res. 404 de SE
14-sep-23	B-00 6261	Aparatos Sometidos a Presión	Control de documentación de la presentación 2023
12-dic-23	C-0 810	Efluente Líquido	No se detectaron desvíos a la legislación vigente